

图书基本信息

书名：<<文物保护工程典型案例 (第3辑)>>

13位ISBN编号：9787030366078

10位ISBN编号：7030366077

出版时间：2013-2

出版时间：科学出版社

作者：王立平 编,周萍 编,滕磊 编,张磊 编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《文物保护工程典型案例(第3辑)》选取全国重点文物保护单位中具有典型意义的保护规划和保护方案,结集出版介绍,通过交流推广《中国文物古迹保护准则》,以期提高我国文物保护工作的整体水平。

第三辑集中反映了陕西文化遗产研究院近些年工作的成果,内容涉及规划、遗址保护、古建维修等,对于我国文物保护工作具有借鉴作用。

《文物保护工程典型案例(第3辑)》适合从事文物保护规划和管理工作的专业技术人员及相关专业人员参考阅读。

书籍目录

前言岳麓书院保护规划 周萍 张磊 李辉福建永定土楼保护管理规划 张磊 王黎囡 李辉统万城遗址保护规划 周萍 王黎囡大明宫含元殿遗址保护工程方案 王伟长城镇北台款贡城遗址保护工程方案 吕彦斌 闫鹏武 段小群韩城城隍庙保护维修工程方案 贺林 许艳 张基伟韩城北营庙保护维修工程方案 吕彦斌 巨东西藏山南昌珠寺维修工程方案 段小群 闫甲斌 宋伟都江堰青城山天师洞地震抢险工程方案 许艳 张鑫 蒋勇

章节摘录

第三章 遗存构成第7条 历史格局岳麓书院创建时,有讲堂五间,斋序五十二间,奠定了书院讲学部分的基本规模。

自明宣德始,经多次修复扩建,岳麓书院主体建筑都集中在中轴线上,主轴线前有道路延至湘江西岸,后延自岳麓山巅,配以亭台牌坊,于轴线一侧建立文庙,形成了现存建筑基本格局。

第8条 背景环境(1) 选址特色书院的建设,要求“近山林冶、“择圣地冶,设于“文物荟萃之区冶。岳麓书院的选址正是这种中国传统文化意识形态的一种反映模式。

(2) 功能分区书院建筑的基本规制是由讲学、藏书、供祀三大部分组成,岳麓书院现存文物建筑完整地体现了我国古代书院这三大功能部分。

第9条 文物本体根据现场调研分析,规划中确定了25处文物建筑,包括:讲学部分7座,藏书部分1座,供祀部分13座,园林与纪念性建筑4座。

岳麓书院文物建筑一览表序号文物建筑名称序号非文物建筑名称第10条 历史环境构成岳麓书院历史环境要素包括:岳麓山、凤凰山、天马山、湘江、桃子湖、古树名木及山间大小泉水。

第11条 非物质文化遗产岳麓书院是我国古代的学术重镇,历史上著名的湖湘学派就形成于此,南宋理学、明代心学、清代朴学相继在此传播。

对千年湖湘文化的发展产生了极其重要的影响。

第12条 附属文物岳麓书院附属文物主要为大量的碑刻、匾额、楹联,以及遗存下来的字画、书籍、课艺、拓片、山长手稿、手记、祭器、礼器及文房用品等。

第13条 古树名木保护范围内共有古树名木128棵,其中以樟树居多。

第四章 价值评估第14条 历史价值(略)第15条 艺术价值(略)第16条 科学研究价值(略)第17条 社会文化价值(略)第18条 保护建筑相对价值评估(1) 为了提高保护措施的力度和为利用方式提供依据,在总体价值评估的基础上,对保护建筑相对价值评估。

(2) 根据重点保护建筑的遗存年代,历史价值及文化内涵,建筑平面布局、结构、装饰特征,景观价值,建筑功能,在整个书院空间中所处的地位及意义,附属文物价值等方面,评定每栋建筑的相对价值等级,将重点保护建筑相对价值分为3级。

(3) 岳麓书院现有建筑相对价值评估一览表:第五章 遗存现状评估第19条 真实性与完整性评估(1) 真实性:岳麓书院现存古建筑在建筑材料、结构、风格、形式、装饰、功能、方位与位置方面均保持了较好的真实性。

整个书院的总体格局、历史环境、管理体制及其所包含的各种形式的非物质文化遗产真实性均较为良好。

(2) 完整性:岳麓书院整体格局、规模完整性较好;现存古建筑数量众多,单体完整性较好;组成历史环境的各种要素完整性较好;传统文化内涵得到了较为完整的保存。

第20条 历史格局现状评估(1) 岳麓书院总体格局形态保存完好,书院规模未发生重大变化。

(2) “枕山、面水、左右护山冶的历史环境特征保存完好。

(3) 岳麓书院讲学、藏书、供祀等组成书院结构格局的重要组成要素保存完整。

(4) 虽然书院内部分古建筑历年都有不同程度的修缮及改建,但组成书院格局的重要建筑物大多保存了下来,且方位和位置从未发生改变,使得岳麓书院的建筑总体格局保存较好。

第21条 文物建筑保存现状评估根据对古建筑历史原状的认定与本体残损现状调研,对本规划认定的保护建筑进行保存现状评估,评估从古建筑平面格局完整性、结构稳定性、建筑整体风貌、建筑装饰及附属文物现状、建筑原有功能的延续等五个方面进行评估。

书院现存主要文物建筑的保存现状均完好。

第22条 主要破坏因素分析(1) 岳麓书院古建筑自然破坏因素主要包括:自然风雨侵蚀,白蚁侵蚀。

(2) 岳麓书院古建筑人为干预因素主要包括:超容量游客、功能调整、缺少监测。

第23条 历史环境评估(1) 地形地貌:真实性、完整性较好。

(2) 水系——湘江:现状真实性、完整性较好。

——桃子湖:污染较为严重。

——山间溪流：保存现状较好。

(3) 自然植被——山体植被：山体植被保存较好。

——古树名木：现存古树名木保存较好。

第24条 附属文物保存现状评估——书院内附属文物保存状况较好。

——重要馆藏文物多存于半学斋和御书楼内，保存情况较好。

——现有库房面积狭小，摆放拥挤，没有恒温恒湿、囊匣等设施。

编辑推荐

《文物保护工程典型案例(第3辑)》选取全国重点文物保护单位中具有典型意义的保护规划和保护方案，结集出版介绍，以期提高我国文物保护工作的整体水平，适合从事文物保护规划和管理工作的专业技术人员及相关专业人员参考阅读。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>