

<<上海大众车系维修案例精选>>

图书基本信息

书名：<<上海大众车系维修案例精选>>

13位ISBN编号：9787111361855

10位ISBN编号：7111361857

出版时间：2012-1

出版时间：机械工业出版社

作者：曹守军

页数：164

字数：262000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<上海大众车系维修案例精选>>

### 内容概要

本书主要面向汽车维修人员编写，精选了上海大众车系常见的维修案例，根据案例并结合诊断维修思路对上海大众车系常见的故障进行了深入的诊断，详细说明了故障产生的原因、故障的检查分析及故障的排除。

本书共分为七章，主要内容包括：发动机电控系统、车辆电气系统等。

在案例介绍中，为了便于读者学习，本书使用了大量的实物图片，可以使读者对相关电器的安装位置及故障点一目了然。

本书内容丰富，技术性强，更具有实用性，适合广大维修人员学习参考。

# <<上海大众车系维修案例精选>>

## 书籍目录

### 前言

#### 第1章 诊断分析思路

##### 1.1 发动机电控系统

###### 1.1.1 燃油泵诊断分析思路

###### 1.1.2 故障码17536诊断分析思路

###### 1.1.3 电子节气门诊断分析思路

##### 1.2 车身电气系统

###### 1.2.1 朗逸电动车窗诊断分析思路

###### 1.2.2 POLO劲情、劲取电动车窗诊断分析思路

#### 第2章 帕萨特维修实例

##### 2.1 帕萨特B5发动机不能起动

##### 2.2 帕萨特B5发动机大修后不能起动

##### 2.3 帕萨特B5空气流量计故障

##### 2.4 帕萨特B5烧空调熔丝

##### 2.5 帕萨特B5三元催化器堵塞造成自动变速器不升档

##### 2.6 帕萨特B5中控锁故障

##### 2.7 帕萨特领驭活性炭罐电磁阀损坏引起OBD灯报警

##### 2.8 帕萨特领驭1.8T三元催化器堵塞

##### 2.9 利用短期燃油修正值诊断帕萨特发动机抖动

##### 2.10 帕萨特领驭变速杆P/N警告灯不亮

##### 2.11 帕萨特领驭后视镜不能调节

##### 2.12 帕萨特领驭安全带指示灯不亮

##### 2.13 帕萨特新领驭倒车灯和小灯故障

##### 2.14 帕萨特领驭行李箱电动机不工作

##### 2.15 帕萨特领驭空调继电器损坏引起发动机抖动

##### 2.16 帕萨特新领驭喇叭不响

##### 2.17 帕萨特新领驭空调不工作

##### 2.18 帕萨特新领驭行驶中出风口出热风

##### 2.19 帕萨特新领驭涡轮增压器软管卡子松脱引起OBD灯报警

##### 2.20 帕萨特新领驭二次空气系统组合阀损坏引起OBD灯报警

##### 2.21 帕萨特新领驭防起动锁继电器损坏导致发动机不能起动

##### 2.22 帕萨特新领驭停车辅助系统故障

##### 2.23 帕萨特领驭烧熔丝S14导致舒适系统失去作用

#### 第3章 途安维修实例

##### 3.1 途安安全带报警

##### 3.2 途安空调控制单元损坏引起不制冷

##### 3.3 途安接地线虚接造成发动机不能起动与自动变速器不升档

##### 3.4 途安EMC/PCM电源继电器(J317)故障

##### 3.5 新途安CAN数据线故障

### 上海大众车系维修案例精选

#### 第4章 POLO维修实例

##### 4.1 POLO电动车窗不能升降

##### 4.2 POLO烧右侧小灯熔丝

##### 4.3 POLO放电故障

##### 4.4 POLO发动机线束磨破引起EPC灯报警

## <<上海大众车系维修案例精选>>

4.5 POLO ABS泵损坏引起EPC灯报警

4.6 POLO正时不对引起发动机抖动

### 第5章 朗逸维修实例

5.1 朗逸转向灯开关插头未插紧引起气囊灯报警

5.2 朗逸右后门锁故障

5.3 朗逸刮水器附近线束断开引起EPC灯报警

5.4 朗逸节气门插头线束断开引起EPC灯报警

5.5 朗逸节气门损坏引起EPC灯报警

5.6 朗逸起动机不工作

5.7 朗逸BCM损坏引起天窗不工作

5.8 朗逸操纵转向灯开关定速巡航失去作用

### 第6章 桑塔纳车系维修实例

6.1 桑塔纳3000空气流量计与制动灯开关故障

6.2 桑塔纳志俊EPC灯报警

6.3 桑塔纳志俊CNG发动机怠速高

6.4 桑塔纳志俊CNG发动机怠速抖动

6.5 桑塔纳志俊CNG发动机不易起动

6.6 桑塔纳志俊ABS灯报警

6.7 桑塔纳3000电动车窗不能升降

6.8 桑塔纳志俊开空调电子扇不转

6.9 桑塔纳3000发动机不能起动

6.10 桑塔纳3000自动锁车故障

6.11 桑塔纳3000冷却液温度高

6.12 桑塔纳倒车灯熔丝烧断引起发动机熄火

6.13 桑塔纳志俊踩离合器踏板空调风量升高

### 第7章 途观维修实例

7.1 途观转向盘指示灯报警

7.2 途观BCM故障

7.3 途观自动驻车指示灯和机油灯报警

<<上海大众车系维修案例精选>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>