

<<一汽大众车系维修案例精选>>

图书基本信息

书名：<<一汽大众车系维修案例精选>>

13位ISBN编号：9787111365433

10位ISBN编号：7111365437

出版时间：2012-2

出版时间：机械工业出版社

作者：谷朝峰

页数：222

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<一汽大众车系维修案例精选>>

内容概要

《汽车维修总监经验谈丛书：一汽大众车系维修案例精选（发动机与自动变速器篇）》以近年来一汽大众汽车有限公司新出车型为主线，精选了发动机和自动变速器的维修案例79则。

每则案例均对故障诊断和排除过程进行了展开讲解，能帮助读者快速了解和掌握一汽大众各车型的维修技巧，积累维修经验。

案例在根据系统总分类的基础上又按各车型分类，有很强的条理性，便于读者按需阅读或查找故障解决方案。

每章后还附有故障检修一点通，其中把大量典型故障的检查要点和解决方案罗列出来，以求在思路和方法上对各系统检修案例内容再有所扩充，增强修车实战的指导性。

《汽车维修总监经验谈丛书：一汽大众车系维修案例精选（发动机与自动变速器篇）》既适合于汽车维修一线技术人员阅读使用，也可以作为各院校汽车维修专业学生的辅助教材，还可供广大汽车用户和汽车爱好者学习参考。

<<一汽大众车系维修案例精选>>

作者简介

谷朝峰，本科学历，工程师，专家级技师，现担任滨州瑞迪奥迪特许经销商总经理助理和集团公司品牌技术总监。

1995年毕业于山东大学动力系车辆工程专业，在一线从事汽车维修技术与管理工作16年，对现代汽车故障诊断与分析等方面有较深的研究。

2007年受济南交通广播电台的邀请，成为济南交广的特约汽车服务专家；2007年入围一汽大众技术人才培养工程全国技术综合测评20强；2008年5月首批通过一汽大众特约专家级技师认证，同年获“技术精英”奖；2010受聘山东圣翰财贸职业学院汽车及机电相关专业建设指导委员会副主任委员。

2010年受聘一汽大众区域首席专家级技师。

目前受邀成为《汽车驾驶与维修》，《汽车维修与保养》，《汽车维修技师》等多家汽车杂志社的特约撰稿人。

近年来，作者在国内书刊杂志上独立公开发表汽车论文百余篇，总字数达十万余字，参与编写《大众奥迪车系技师手记》一书。

此外还受邀为社会各团体成功开展汽车保养普及技术讲座多次，受到业内人士的好评。

<<一汽大众车系维修案例精选>>

书籍目录

前言第一篇 发动机故障案例精选第一章 捷达系列发动机故障案例一、2009款捷达废气排放警告灯报警二、2007款捷达点火线圈故障引发怠速抖动三、2009款捷达急抬加速踏板车辆发抖四、2006款捷达开空调时时常熄火五、2007款捷达制动灯泡故障引起EPC灯报警六、2007款捷达节气门位置传感器线束故障引起EPC灯报警七、2005款捷达怠速不稳、加速无力、偶发熄火八、2007款捷达EPC灯常亮九、2007款捷达怠速不稳、加速无力十、2006款捷达低速加速时耸车十一、2007款捷达怠速高十二、1998款捷达5气门发动机换档易熄火十三、2005款捷达冷车发动机异响十四、2006款捷达发动机异响且怠速不稳十五、2006款捷达发动机怠速不稳抖动十六、2005款捷达柴油发动机异响十七、2005款捷达柴油发动机行驶中突然熄火十八、2005款捷达柴油发动机不能起动十九、2007款捷达EPC灯报警、怠速不稳二十、2005款捷达低温时偶发散热器风扇高速转动二十一、2009款捷达喷油器损坏引起缺缸第二章 宝来/高尔夫系列发动机故障案例一、宝来发动机控制单元烧毁二、宝来1.8怠速不稳、加速无力三、宝来每天早上多次点火才能起动四、经典宝来主继电器故障导致不能熄火五、经典宝来热车偶发起动困难六、宝来热车偶发不能起动七、宝来TDI加速无力八、2006款宝来行驶转弯时EPC灯偶发闪亮九、宝来1.8挂倒档时发动机抖动十、原装高尔夫1.6冷却液温度表指示在低位十一、经典宝来进气歧管爆裂十二、新宝来加速时发动机异响十三、相位调节故障引起怠速不稳十四、经典宝来怠速转速高、充电警告灯报警十五、宝来热车怠速转速有时自动上升到1000r/min十六、宝来1.8加速无力十七、新宝来转向助力开关故障引起EPC灯报警十八、经典宝来1.6怠速不稳、EPC灯报警十九、宝来1.8加速放炮,偶发性行驶中熄火二十、宝来偶发不能起动二十一、宝来1.8T冷起动时第一次起动熄火二十二、高尔夫1.4 TSI行驶中排放灯报警二十三、宝来1.8T进气歧管漏气导致怠速不稳第三章 速腾/开迪系列发动机故障案例一、速腾散热器风扇高速常转二、速腾1.6偶发不能起动三、速腾1.6热车不能起动四、速腾EPC警告灯报警五、速腾1.4怠速时驾驶室内有“嗒嗒”声第四章 迈腾系列发动机故障案例一、迈腾1.8 TFSI加速无力二、迈腾加速不良、EPC灯报警三、迈腾1.8 TFSI加速不良四、迈腾1.8 TFSI起动后自行熄火五、迈腾EPC灯报警、动力性能下降六、迈腾排放警告灯报警.....第二篇 自动变速器故障案例精选

<<一汽大众车系维修案例精选>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>