<<中国石油岗位员工安全手册 热注运>>

图书基本信息

书名:<<中国石油岗位员工安全手册 热注运行工安全手册>>

13位ISBN编号:9787502184285

10位ISBN编号:7502184287

出版时间:2011-6

出版时间:石油工业出版社

作者:中国石油天然气集团公司安全环保部编

页数:56

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<中国石油岗位员工安全手册 热注运>>

内容概要

本书是为热注运行工编写的安全手册,内容包括湿蒸汽发生器安全特点和基本安全要求、操作安全要求、事故报告、突发事件的处理、应急设备使用方法、危险物料的安全资料、常见"三违"行为和典型事故案例。

中国石油新疆油田公司承担了本手册的编写任务,主要由刘一民、陈林政、李龙、陈荣灿、张佑明、彭元江、王国兴执笔。

<<中国石油岗位员工安全手册 热注运>>

书籍目录

第一章 湿蒸汽发生器安全特点和基本安全要求

第二章 操作安全要求

第三章 事故报告

第四章 突发事件的处理

第五章 应急设备使用方法

附录一 应急物料的安全资料

附录二 常见"三违"行为

附录三 典型事故案例

参考文献

<<中国石油岗位员工安全手册 热注运>>

章节摘录

版权页:插图:事故经过2002年1月29日,某热注站员工巡检中发现固定管网端点放空头冻堵,于是用毛毡点火烧烤放空阀门和距该端点最近的第二道阀门,发现端点头出水,立即跑去关第一道阀门,跑动中被脚下的活动管线绊倒,此时蒸汽随之喷射出来,固定管线在巨大的反作用力下脱离管托发生甩龙,摆动的管线紧压地面的活动管线从倒在地上的员工身上扫了过去,导致该员工右脚扭伤,头部擦伤,事后发现由于横在身边的活动管线支撑才没有酿成悲剧。

原因分析1.放空阀门开度过小,造成管线冻堵。

2.私自违章解堵,措施不得当,管内压力过高。

预防措施1.按时巡线,根据天气情况及时调整放空量,或改造管网将不注汽的管网与注汽管线断开。 2.解堵时冻堵管线与压力源断开,分段通入蒸汽解堵。

<<中国石油岗位员工安全手册 热注运>>

编辑推荐

《中国石油岗位员工安全手册:热注运行工安全手册》是由石油工业出版社出版的。

<<中国石油岗位员工安全手册 热注运>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com