

图书基本信息

书名：<<新型办公电器故障快速检修实例精选>>

13位ISBN编号：9787508414522

10位ISBN编号：7508414527

出版时间：2003-1

出版时间：中国水利水电出版社

作者：聂永红

页数：222

字数：362000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书共整理和编写了各类新型传真机、打印机、复印机等办公电器故障检修753例。这些实例的电路与检修方法涉及国内外上百种机型，既有电路故障，也有机械故障；既有易发性“通病”，也有疑难性故障；每个实例均按故障现象、对症快修、处理结果三个步骤进行论述，融原理分析与快修实践于一体，使初学者真正做到“有的放矢，对症下药”，达到快速排除故障的目的。为了方便读者查阅，本书所有实例均按机型分类编排，语言通俗易懂、形式图文并茂。

本书可供广大办公电器维修人员、初学电子维修技术者及职高培训班学员阅读与参考，也可供广大电用户参考。

书籍目录

前言一、传真机故障检修 例1 松下UF-2型传真机 复印件有底灰 例2 松下UF-2型传真机 复印件全白 例3 松下UF-2型传真机 接收件中图像深浅不匀 例4 松下UF-2型传真机 复印件上有竖白线条 例5 松下UF-2型传真机 进稿时阻塞 例6 松下UF-2型传真机 接收传真时, 图像全黑或部分黑 例7 松下UF-2型传真机 电源指示不亮 例8 松下UF-2型传真机 复印和打印测试图全白 例9 松下UF-2型传真机 复印和打印测试图时有纵向白线、黑线 例10 松下UF-2型传真机 复印有纵向黑线或白线 例11 松下UF-2型传真机 复印全黑 例12 松下UF-2型传真机 不能进行收发明传 例13 松下UF-2型传真机 通信速率慢 例14 松下UF-2型传真机 不能进行密传 例15 松下UF-2EXC型传真机 记录纸不能排出 例16 松下UF-2EXC型传真机 复印件清晰大大下降 例17 松下UF-2EXC型传真机 开机后, 机器不工作 例18 松下UF-2EXC型传真机 发送时, 原稿不能自动进入 例19 松下UF-2EXC型传真机 显示“010” 例20 松下UF-V40C型传真机 复印时图像拉长 例21 松下UF-V40C型传真机 复印时有竖条黑点 例22 松下UF-V40C型传真机 不能进行收、发信工作 例23 松下UF-108型传真机 切纸刀不能切纸 例24 松下UF-108M型传真机 显示“004”代码, 纸切不断 例25 松下UF-108M型传真机 显示“004”告警 例26 松下UF-123型传真机 工作时显示“037” 例27 松下UF-200型传真机 手动收发功能失效 例28 松下UF-200型传真机 面板显示异常 例29 松下UF-200型传真机 来电时无振铃信号 例30 松下UF-200型传真机 不能脉冲拨号 例31 松下UF-200型传真机 复印件上字一侧深一侧浅 例32 松下UF-200型传真机 不能收发信 例33 松下UF-200型传真机 按“START”键不启动 例34 松下UF-207型传真机 开机后键盘功能失常 例35 松下UF-207型传真机 开机后显示“060”, 操作失灵 例36 松下UF-207型传真机 原稿常被压夹住 例37 松下UF-208型传真机 批示灯不亮, 不工作 例38 松下UF-208型传真机 复印及接收传真呈“全白”状态 例39 松下UF-208型传真机 复印件上有一黑竖条 例40 松下UF-208型传真机 传真时, 发送电机不转二、打钱机故障检修三、复印机故障检修参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>