

<<电视机录像机收录机集成块应急修>>

图书基本信息

书名：<<电视机录像机收录机集成块应急修理与代换>>

13位ISBN编号：9787800226922

10位ISBN编号：7800226921

出版时间：1993-12

出版时间：金盾出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电视机录像机收录机集成块应急修>>

内容概要

内容提要

本书列举了278种型号的集成块应急修理与代换方法，详细介绍了通过外加元件或改动电路对只是局部损坏的集成块进行应急修理，以及用型号不同但功能相近的集成块或用分立元件组成的电路对已严重损坏的集成块进行代换的具体方法。

供读者学习仿效，举一反三，掌握对集成块损坏进行应急修理与代换的实际知识及技能。

书籍目录

目录

AN340P
AN355
AN362
AN3100N
AN3310S
AN3409
AN5256
AN5435
AN55I5
AN552I
AN5615
AN5743
AN6356N
AN69I4
AN7108
AN7114E
AN7116
AN7118
AN7I20
AN7I45M
AN7158N
AN7176
AN7178
AN7310
BA526
BA526
BA527
BA532
BA536
BA656
BA715
BAI320
BA3506
BA42IO
BA5I02A
BA5402
BA5406
BA6209
BA62I9
BA6220
BA6435S
BU4606B
BXI303
CI263C

<<电视机录像机收录机集成块应急修>>

CA2004
COP410L
CX099
CX130
CX20106A
CXA1034
DO581
D7176
D7240AP
D7607
D7611AP
D7668AP
ESM7024
HA1124
HA1144
HA1166
HA1167
HA1361
HA1364
HA1367R
HA1377
HA11107
HA11215A
HA11440A
HA11489
HA11580
HA17812P
HA51338SP
HA118017
HD44750A11
HD44840
HD614042
HM6232
HM6236
HM6401
HM6402
HM7101
HM7103
HM9102
HM9201
HM9203
ICP-N5
IX0037CE
IX0052CE
IX0065CE
IX0082PA
IX0109CE

<<电视机录像机收录机集成块应急修>>

IX0205CE
IX0238CE
IX0308CE
IX0324CE
IX0355CE
IX0365CE
IX0388CE
IX0464CE
IX0465CE
IX0512CE
IX0640CE
IX0689CE
JU0003A
JU0086
JU0III
JU0114
JU0116
JU130
KI74YH7
KA2101
KC581C
KC582C
KC583C
LA1201
LA32IO
LA3361
LA4100
LA4001
LA4102
LA4112
LA4125
LA4135
LA4135
LA4160
LA4220
LA4265
LA4445
LA4505
LA4570
LA5112M
LA5511
LA5515
LA5521D
LA5522
LA5537
LA7830
LA7930

<<电视机录像机收录机集成块应急修>>

LA7935
LM2808
LM7382
LQT-60-1
M5073I-626
M51102
M51338P
M5I354AP
M51393AP
M5I5I4AL
M51521AL
M5I544L
M51601L
MC13007
MN1280P
MN1405VKA
MNI451BVK
MNI5245
MNI5342VGC
NJM2903D
PST520
QS355
SAA1290
SL323
NS76001
STA441C
STA471C
STK436A
STK4151
STK4352
STK5331
STK5332
STK5338
STK5372H
STK5421
STK5424
STK-6962
STK72I6
STK7406
STR440
STR451
STR456
STRI229
STR4211I
STR5314
STR5412
STR6020S

<<电视机录像机收录机集成块应急修>>

STR40090
STR41090
STR50103A
STRD1806E
STRD1816
STRD6009E
SVS-866
TA7074P
TA7176AP
TA7193AP
TA7210P
TA7240AP
TA7243P
TA7246P
TA7269P
TA7299
TA7313AP
TA7315BP
TA7604AP
TA7607
TA7609P
TA7640AP
TA764I
TA7658P
TA7668AP
TA7680AP
TA7681AP
TA7757P
TA8632F
TA75902P
TAA550B
TBA120
TBA120S
TBA120T
TBA130S
TBA800
TBA810AT
TBA820M
TBA950
TBA1908A
TC4053BP
TX4069UBP
TC9138AP
TC9148P
TDA440
TDAIOII
TDA1035S

<<电视机录像机收录机集成块应急修>>

TDA1037
TDA1053
TDA1151
TDA1170
TDAI904
TDA1905
TDAI950
TDA2611AQ
TDA2030
TDA3190P
TDA3565
TDA3651AQ
TDA4440
TDA7050
TEA2015A
TEA5030
TEA5620
TMP47C460AN-9256
TY40164
ULI262N
ULI492R
UL1550
ULN2204
ULN3839
μ PC1031H
μ PC1032H
μ PC1177H
μ PC1185H
μ PC1238
μ PC1241H
μ IPCI263C
fiPC1277H
μ PC1278H
μ PC1350C
fxPC1353C
c.iPC1355C
uPC1366C
I'IPCI382
PD7538C
VEFC007
VEFC009
WYI2A
SGAIOI
56A106
56A245-2
3I32V

附录 电视机、录像机、收录机集成块代换表

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>