第一图书网, tushu007.com

<<桑塔纳系列轿车故障诊断排除实例>>

图书基本信息

书名：<<桑塔纳系列轿车故障诊断排除实例>>

13位ISBN编号：9787508224893

10位ISBN编号：7508224892

出版时间：2003年1月1日

出版时间：金盾出版社

作者：阎佐廷等编

页数：295

字数：262000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

第一图书网, tushu007.com

<<桑塔纳系列轿车故障诊断排除实例>>

内容概要

本书包括化油器发动机、电子控制燃油喷射式发动机、底盘、电气设备共四章。
本书以桑塔纳LX型轿车（即桑塔纳普通型轿车）、桑塔纳2000系列轿车等桑塔纳系列车型为例，列举典型的、具有普遍性的故障排除实例，从故障现象入手，结合构造原理分析故障产生的原因、判断故障的方法及排除故障的措施。
本书实例内容可靠，数据准确，具有较强的实用性和可操作性。
　本书对汽车维修人员、驾驶人员和汽车用户具有实用价值，对相关专业的大中专院校师生和汽车爱好者也有一定的参考作用。

第一图书网, tushu007.com

<<桑塔纳系列轿车故障诊断排除实例>>

书籍目录

第一章 化油器式发动机 发动机大修后作用不久就有异响出现 发动机运转时有金属敲击声 发动机不转，变速器挂不上档 发动机有异响 维修后发动机运转时有异响，机油压力警报灯闪亮 发动机淹缸进行镗缸后，发动机有异响，动力性较差，油耗高 发动机漏机油 发动机不能起动着车 更换正时同步带后，发动机不能着车 发动机大修后，起动不着火 发动机前部有噪声，发动机转速越高，噪声越大 下长坡时发动机突然熄火，之后再也不能起动 发动机有异响，有时离合器打滑 在行车过程中，发动机突然熄火，再也起动不着 发动机在行驶途中熄火，再不能起动 排气管长时间冒蓝烟，并且滴机油 轿车行驶无力，化油器“回火”，油耗猛增 发动机转速较高时有异响，但中、低速时响声不明显 冷却液温度/液面警报灯闪亮，发动机过热，发动机运转中发生抖颤 大修后发动机有剧烈异响，轿车不能运行 轿车涉水后无法起动 冬季起动困难，油耗增多 发动机曲轴油封、油底壳垫漏机油 更换正时同步带后，加速时排气管冒烟，耗油量大 仪表板上机油压力警报灯常亮 当发动机转速超时2500r/min时，机油压力警告蜂鸣器鸣叫 发动机大修后，早晨冷车不好起动 在阳光下暴晒了数小时后，起动轿车后发动机有异响，而且机油警报灯不熄灭 新车保养后，发动机出现异响 轿车超过一定转速行驶时，机油压力警报灯闪烁、警报器鸣叫，发动机出现异响 机油压力过低警报连续报警 维修后，发动机前部仍漏油 发动机排气管冒蓝烟 发动机大修后，排气管冒蓝烟 使用清洗剂清洗发动机后，发动机机油压力过低 行车中水温偏高，水箱盖外溢冷却液 仪表板上冷却液高温警报灯点亮 水温超过90摄氏度时，冷却风扇不转动 ……第二章 电控燃油喷射式发动机第三章 底盘第四章 电气设备附录

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com