第一图书网, tushu007.com

<<激光打印机维修技能实训>>

图书基本信息

书名：<<激光打印机维修技能实训>>

13位ISBN编号：9787030309853

10位ISBN编号：7030309855

出版时间：2011-7

出版时间：科学

作者：田宏强//张军

页数：218

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

内容概要

由田宏强和张军编著的《激光打印机维修技能实训(精编教学版)》由资深打印机维修工程师精心编写，重点讲解了激光打印机电路板元器件的检测技术、激光打印机的结构原理分析、机械装置维修技术、控制电路维修技术、电源电路维修技术、调整维护保养技术、常见故障维修实战等七大主题，是迄今为止激光打印机维修技术最全面的打印机维修书籍。

《激光打印机维修技能实训(精编教学版)》强调动手能力和实用技能的培养，在讲解维修技术的同时，配备了维修实战训练内容，有助于新手快速入门。
全书技术先进，编排新颖，可以作为专业的打印机维修人员、打印机维修初学者、电脑爱好者、企事业单位电脑维修人员学习使用，还可以作为打印机维修培训机构、技工学校、职业高中和职业院校的教学用书。

第一图书网, tushu007.com

<<激光打印机维修技能实训>>

书籍目录

Chapter 01 打印机故障维修方法
Chapter 02 打印机主要元器件检测与维修
Chapter 03 打印机常用维修工具的使用方法
Chapter 04 激光打印机的结构原理
Chapter 05 激光打印机机械装置故障分析与维修
Chapter 06 激光打印机电源电路故障分析与维修
Chapter 07 激光打印机控制电路故障分析与维修
Chapter 08 激光打印机调整与维护实战
Chapter 09 激光打印机常见故障特点及检修思路
Chapter 10 激光打印机常见故障维修实战

章节摘录

版权页：插图：打印出的图像上出现明显的灰底，原因通常是感光鼓或墨粉出了问题。
如果打印出的图像颜色不均匀，有明显的白条，一般是墨粉用完的原因；如果打印出的是白纸.则可能是硒鼓安装有问题或硒鼓损坏。
检修思路如下。
（1）检查是不是墨粉引起的“ 底灰 ”故障，如果不是，则是感光鼓老化或损坏引起的.可以更换损坏、老化的硒鼓。
（2）对于打印图像颜色不均匀，有明显的白条故障，如果查看到磁辊上有些地方有粉，有些地方没有粉，则说明硒鼓墨粉已经用尽，添加墨粉即可。
（3）对于打印出白纸的故障，首先重新安装硒鼓.看故障能否排除。
如果故障依旧，再检查打印机其他部分有没有问题（激光扫描系统）。
如果其他部分没有问题，则是硒鼓损坏所致。

媒体关注与评论

“这套书的体系结构和讲解方法跟我的要求不谋而合，相信对所有从业人员都有很大帮助。
”　　——杨桦(开封大学软件学院副院长)“科海早在06年就推出芯片级维修系列图书，我们一直沿用至今。
书中的实践课程和维修经验，可让学员的水平在短短数月便得到大幅提高。
”　　——郝建华(北京京北职业技术学院硬件专业讲师)“如果我开始学习电脑维修时能够拥有这套书就好了。
以前花费很多时间才学会的知识，在这套书中都可以找到。
”　　——陈明峰(中关村HP维修中心高级工程师)“买了《主板维修从入门到精通》后，经过两次精读，我对主板的了解和维修技能便有了惊人的进展。
书中还附带多媒体视频教程，讲解各电路图的跑线方法及一些操作过程，相当于老师亲授，值得一赞!
”　　——华锐电脑

编辑推荐

《激光打印机维修技能实训(精编教学版)》好教好学中，由北京中关村资深维修培训师精心编写，内容不多不少，彻底解决你学不会的苦恼，速成速上手，基于真实维修流程改编，85个案例教学，快速掌握专业维修技能，知其然更知其所以然，讲解适当的理论知识，既能掌握维修技术，也能理解维修原理国内销量第一的软硬件维修图书品牌。
历经多年修订，内容近乎完美，丛书销量达1000000册。

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com