第一图书网, tushu007.com

<<大足石刻保护>>

图书基本信息

书名：<<大足石刻保护>>

13位ISBN编号：9787501028580

10位ISBN编号：7501028583

出版时间：2009-10

出版时间：文物出版社

作者：王金华

页数：225

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：http://www.tushu007.com

<<大足石刻保护>>

内容概要

《大足石刻保护》是对建国后50多年间大足石刻保护工作系统、全面的总结和提炼。
总结、整理大足石刻保护工作，不仅是建立一份科学的文物保护工程档案资料，也为未来大足石刻更加深入、科学的保护工作奠定了基础。
另外，大足石刻保护工作的部分成果效果显著，对我国石质文物保护工作具有指导和示范作用。
大足石刻是西南地区唐宋石窟艺术的典型代表，代表着我国晚期石窟艺术的辉煌。
大足石刻摩崖造像以保存完整、艺术风格独具特色、造像内容丰富，融佛教道义、儒家思想、中国传统文化及时风时俗等于一体而闻名于世。
1999年12月，联合国教科文组织批准将其列入《世界文化遗产名录》，充分显示了大足石刻的价值和魅力，受到了国人和世界的认同和关注。

第一图书网, tushu007.com

<<大足石刻保护>>

书籍目录

序一
序二
第一篇　大足石刻概况
　第一章 概况
　　第一节 开凿历史
　　第二节 成因
　　第三节 价值和特点
　　第四节 文化遗产与自然环境的完美融合
　第二章 分布特征
　　第一节 北山摩崖造像
　　第二节 宝顶山摩崖造像
　　第三节 南山摩崖造像
　　第四节 石篆山摩崖造像
　　第五节 石门山摩崖造像
第二篇　大足石刻赋存环境
　第三章 自然环境
　　第一节 气候
　　第二节 水文概况
　　第三节 地形地貌
　第四章 地质环境
　　第一节 地层岩性
　　第二节 地质构造
　　第三节 水文地质条件
　第五章 岩体的工程性质
　　第一节 岩体的物质组成
　　第二节 岩石的孔隙性和渗透性
　　第三节 岩土物理力学特性
　　第四节 岩体质量评价与地基承载力
第三篇　大足石刻保存状况及病害研究
　第六章 保存状况
　　第一节 概述
　　第二节 保存状况
　第七章 环境污染病害
　　第一节 概述
　　第二节 大气污染
　　第三节 水体污染
　　第四节 景观污染
　第八章 风化病害
　　第一节 概述
　　第二节 风化病害现状
　第九章 水侵蚀病害
　　第一节 北山石刻区渗水病害
　　第二节 宝顶山石刻区渗水病害
　　第三节 南山石刻区渗水病害
　　第四节 石门山和石篆山石刻区渗水病害

第五节 凝结水病害
第十章 岩体失稳病害
第一节 北山第168窟顶板岩体失稳现状分析
第二节 南山石刻区危岩体病害
第三节 石门山石刻区危岩体病害
第四篇　大足石刻保护研究成果及工程实例
第十一章 保护工程综述
第一节 中国石窟(刻)保护工作综述
第二节 保护工作综述
第三节 “ 五山 ”文物区历史保护工程
第四节 保护的科学理念和基本思路
第五节 保护的基本原则和技术路线
第十二章 岩体稳定性加固保护工程
第一节 中国石窟岩体稳定性加固工程
第二节 宝顶山柳本尊行化道场顶板岩体加固工程
第三节 圆觉洞岩体加固工程
第四节 观经变石刻崖壁岩体加固保护工程
第十三章 水害治理工程
第一节 北山摩崖造像水害治理保护工程
第二节 宝顶山卧佛图渗水病害治理工程
第十四章 造像防风化加固研究
第一节 概述
第二节 防风化保护材料研究
第三节 防风化研究工程实例
第十五章 千手观音造像保护专题研究
第一节 概况
第二节 保存状况及病害特征
第三节 造像病害的分析研究
第四节 千手观音造像保护理念及研究重点
第十六章 环境整治工程
第一节 综述
第二节 宝顶山文物区环境整治工程
第十七章 维护修复保护工程
第一节 概述
第二节 宝顶山地狱变相造像开裂变形岩体的归安修复
第三节 宝顶山毗卢洞洞窟坍塌岩体的修复加固工程
第四节 北山第136窟“ 心神车 ”破碎岩体的修复加固
第五节 舍利塔及地狱变相防风化加固工程
第十八章 检测技术在保护工程中的应用
第一节 物探方法检测第136窟灌浆加固效果
第二节 电法勘测北山和宝顶山的地下水分布
第三节 高密度电法勘测大佛湾南坡第四系覆盖层
后记
图版

第一图书网, tushu007.com

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com