

<<图解学车考证易学通>>

图书基本信息

书名：<<图解学车考证易学通>>

13位ISBN编号：9787111361725

10位ISBN编号：7111361725

出版时间：2012-1

出版时间：机械工业出版社

作者：吴文琳 主编

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<图解学车考证易学通>>

### 内容概要

本书以图解的形式，根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部第111号令）、《中华人民共和国驾驶员培训教学大纲》和《机动车驾驶员培训管理规定》等相关规定编写，系统介绍了汽车驾驶人考驾驶证所涉及的理论知识和实际操作技能，内容包括：机动车驾驶证的申领与使用、道路交通安全法律、法规和规章、道路交通信号和道路交通安全相关知识，汽车基础驾驶、场地驾驶和道路驾驶操作技能，涵盖了驾驶人学车考驾驶证的全部要求。

书末附有机车驾驶人科目一考试题库（汽车类）、考试内容、合格标准及评判标准和应试技巧，便于读者使用查阅。

本书内容翔实，形象直观，突出实际运用，力求通俗易懂。  
一册在手，考试不愁，是顺利考取汽车驾驶证的良师、提高驾驶技能步入高手的益友。

本书适用于准备学车、正在学车或考取驾驶证不久的新手朋友的学习使用，也可作为有一定驾驶经验的驾驶人的参考书或汽车驾驶培训学校的教材。

## &lt;&lt;图解学车考证易学通&gt;&gt;

## 书籍目录

## 前言

## 第1章诊断分析思路

## 1.1发动机电控系统

## 1.1.1燃油泵诊断分析思路

## 1.1.2故障码17536诊断分析思路

## 1.1.3电子节气门诊断分析思路

## 1.2车身电气系统

## 1.2.1朗逸电动车窗诊断分析思路

## 1.2.2POLO劲情、劲取电动车窗诊断分析思路

## 第2章帕萨特维修实例

## 2.1帕萨特B5发动机不能起动

## 2.2帕萨特B5发动机大修后不能起动

## 2.3帕萨特B5空气流量计故障

## 2.4帕萨特B5烧空调熔丝

## 2.5帕萨特B5三元催化器堵塞造成自动变速器不升档

## 2.6帕萨特B5中控锁故障

## 2.7帕萨特领驭活性炭罐电磁阀损坏引起OBD灯报警

## 2.8帕萨特领驭1.8T三元催化器堵塞

## 2.9利用短期燃油修正值诊断帕萨特发动机抖动

## 2.10帕萨特领驭变速杆P/N警告灯不亮

## 2.11帕萨特领驭后视镜不能调节

## 2.12帕萨特领驭安全带指示灯不亮

## 2.13帕萨特新领驭倒车灯和小灯故障

## 2.14帕萨特领驭行李箱电动机不工作

## 2.15帕萨特领驭空调继电器损坏引起发动机抖动

## 2.16帕萨特新领驭喇叭不响

## 2.17帕萨特新领驭空调不工作

## 2.18帕萨特新领驭行驶中出风口出热风

## 2.19帕萨特新领驭涡轮增压器软管卡子松脱引起OBD灯报警

## 2.20帕萨特新领驭二次空气系统组合阀损坏引起OBD灯报警

## 2.21帕萨特新领驭防起动锁继电器损坏导致发动机不能起动

## 2.22帕萨特新领驭停车辅助系统故障

## 2.23帕萨特领驭烧熔丝S14导致舒适系统失去作用

## 第3章途安维修实例

## 3.1途安安全带报警

## 3.2途安空调控制单元损坏引起不制冷

## 3.3途安接地线虚接造成发动机不能起动与自动变速器不升档

## 3.4途安EMC/PCM电源继电器(J317)故障

## 3.5新途安CAN数据线故障

## 第4章POLO维修实例

## 4.1POLO电动车窗不能升降

## 4.2POLO烧右侧小灯熔丝

## 4.3POLO放电故障

## 4.4POLO发动机线束磨破引起EPC灯报警

## 4.5POLO ABS泵损坏引起EPC灯报警

<<图解学车考证易学通>>

4.6 POLO正时不对引起发动机抖动

第5章 朗逸维修实例

5.1 朗逸转向灯开关插头未插紧引起气囊灯报警

5.2 朗逸右后门锁故障

5.3 朗逸刮水器附近线束断开引起EPC灯报警

5.4 朗逸节气门插头线束断开引起EPC灯报警

5.5 朗逸节气门损坏引起EPC灯报警

5.6 朗逸起动机不工作

5.7 朗逸BCM损坏引起天窗不工作

5.8 朗逸操纵转向灯开关定速巡航失去作用

第6章 桑塔纳车系维修实例

6.1 桑塔纳3000空气流量计与制动灯开关故障

6.2 桑塔纳志俊EPC灯报警

6.3 桑塔纳志俊CNG发动机怠速高

6.4 桑塔纳志俊CNG发动机怠速抖动

6.5 桑塔纳志俊CNG发动机不易起动

6.6 桑塔纳志俊ABS灯报警

6.7 桑塔纳3000电动车窗不能升降

6.8 桑塔纳志俊开空调电子扇不转

6.9 桑塔纳3000发动机不能起动

6.10 桑塔纳3000自动锁车故障

6.11 桑塔纳3000冷却液温度高

6.12 桑塔纳倒车灯熔丝烧断引起发动机熄火

6.13 桑塔纳志俊踩离合器踏板空调风量升高

第7章 途观维修实例

7.1 途观转向盘指示灯报警

7.2 途观BCM故障

7.3 途观自动驻车指示灯和机油灯报警

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>