

图书基本信息

书名：<<新款车型音响解码、胎压报警与车窗初始化程序设定手册>>

13位ISBN编号：9787111388562

10位ISBN编号：7111388569

出版时间：2012-7

出版时间：机械工业出版社

作者：李林

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

《汽车维修易查易学丛书：新款车型音响解码、胎压报警与车窗初始化程序设定手册》详细介绍了数十款新型常见轿车（包括一汽大众、上海大众、奥迪、通用、丰田、本田、海南马自达、东风悦达起亚、东风日产、东风标致雪铁龙、三菱、宝马、奔驰和其他车系车型）的汽车音响解码、胎压报警与车窗初始化的设定方法，并简要介绍了音响系统、轮胎压力监测系统和电动车窗、天窗的原理以及各系统的维修案例，以便汽车用户及维修人员快速完成设定，从而提高维修、保养的工作效率和质量。

《汽车维修易查易学丛书：新款车型音响解码、胎压报警与车窗初始化程序设定手册》实用性强、方便易查，收集车型均为时下常见新型，是一本很好的汽车维修工具书，适合广大车主（驾驶人）、汽车维修人员及汽车工程技术人员使用，也可作为汽车保养及管理人士的参考书。

书籍目录

前言第一章 新款车型音响解码第一节 音响解码概述一、汽车音响的防盗功能二、需要进行音响解码的情况第二节 新款大众车型音响解码一、一汽大众速腾/迈腾音响解码二、2008款新宝来音响导航系统解码三、上海大众斯柯达明锐音响解码四、上海大众途观音响解码五、上海大众帕萨特音响解码第三节 新款奥迪车型音响解码一、奥迪A4/A4L音响解码二、奥迪A6音响解码三、奥迪A6L音响解码第四节 新款奔驰车型音响解码一、奔驰S300、S500、S600音响解码二、奔驰S420音响解码三、奔驰280SE、560SE音响解码第五节 新款宝马车型音响解码一、宝马音响锁止的解码二、宝马音响常规解码方法三、宝马音响通用码解码方法第六节 新款雪佛兰车型音响解码一、雪佛兰景程音响解码二、雪佛兰乐骋音响解码三、雪佛兰科鲁兹音响防盗第七节 新款别克车型音响解码一、别克凯越常规音响解码二、新款别克凯越音响解码三、别克君越音响解码四、别克荣御音响解码五、别克林荫大道音响解码第八节 新款丰田车型音响解码一、丰田车系通用音响解码方法二、丰田大霸王音响解码方法第九节 新款本田车型音响解码第十节 新款马自达车型音响解码第十一节 新款标致/雪铁龙车型音响解码一、标致轿车音响PU9357机型的解码方法二、东风雪铁龙音响解码三、东风雪铁龙XM音响解码方法第十二节 新款福特车型音响解码第十三节 新款日产车型音响解码第十四节 其他车型音响解码一、长安铃木天语SX4音响解码二、罗孚75/MGZT音响解码三、欧宝轿车常用音响解码方法四、欧宝雅特轿车音响解码方法五、沃尔沃轿车音响地址码机型的解码方法第十五节 汽车音响系统故障案例一、速腾车载音响工作不正常二、速腾收音机不能正常工作三、新宝来导航系统无法使用四、奥迪A6L导航系统工作不正常五、卡罗拉音响有时无声音六、丰田凯美瑞轿车CD机自动退碟七、凯美瑞CD机音响扬声器有杂音八、静电产生的收音机噪声九、导航主机清洗后不能工作十、本田雅阁23L轿车CD机自动出碟十一、日产阳光音响不工作第二章 新款车型轮胎压力报警设定第一节 轮胎压力报警设定概述一、胎压对轮胎的影响二、轮胎压力监测系统的作用三、轮胎压力监测系统的分类四、轮胎压力报警的可能原因及设定条件第二节 新款大众车型胎压报警设定一、一汽大众速腾胎压报警设定二、一汽大众迈腾胎压报警设定三、一汽大众CC胎压报警设定四、上海大众途观胎压报警设定五、上海大众朗逸/斯柯达胎压报警设定六、上海大众帕萨特胎压报警设定七、大众途锐胎压报警设定八、大众辉腾胎压报警设定九、大众途锐胎压初始化设定第三节 新款奥迪车型胎压报警设定一、奥迪A4/A4L胎压报警设定二、奥迪A6/A6L胎压报警设定三、奥迪A8胎压初始化设定四、奥迪Q5胎压设定五、奥迪Q7胎压设定第四节 新款丰田车型胎压报警设定第五节 新款福特车型胎压报警设定第六节 新款通用车型胎压报警设定一、别克新君越胎压监测系统复位二、别克新君威胎压报警设定三、别克林荫大道胎压报警设定第七节 新款奔驰车型胎压报警设定一、奔驰E级W211车型胎压报警设定二、奔驰S级(211)轿车胎压报警设定三、奔驰GL450/550胎压复位功能四、奔驰ML级轿车胎压设定五、2009款奔驰CLS胎压设定第八节 新款宝马车型胎压报警设定一、带复位按钮的宝马3系胎压设定二、华晨宝马新3系E90胎压设定三、国产宝马5系胎压设定四、2011款宝马新5系Li胎压设定五、宝马7系E65/E66胎压设定六、宝马X5胎压设定第九节 其他新款车型胎压报警设定一、上汽荣威R550G胎压报警设定二、雪铁龙C5胎压设定三、凯迪拉克胎压设定第十节 轮胎压力监测系统故障案例一、明锐ASR、ABS和胎压监测指示灯行驶中亮起二、奥迪A6L胎压监测系统异常报警三、丰田红杉胎压警报灯常亮四、路虎揽胜胎压一直报警五、捷豹XF胎压测试系统故障六、克莱斯勒300C胎压无显示第三章 新款车型电动车窗与天窗初始化设定第一节 电动车窗与天窗初始化设定概述一、电动车窗系统概述二、电动车窗系统的组成三、电动车窗系统的结构四、功能和控制原理五、电动天窗的操作与使用六、电动车窗与天窗需要进行初始化的情况第二节 新款大众车型电动车窗与天窗初始化设定一、新款捷达电动车窗初始化设定二、速腾轿车电动车窗初始化设定三、迈腾轿车电动车窗初始化设定四、大众CC电动车窗初始化设定五、一汽大众新宝来电动车窗初始化设定六、一汽大众高尔夫A6电动车窗初始化设定七、上海大众途观/帕萨特电动车窗初始化设定八、辉腾滑动/外翻式天窗初始化设定九、大众车型天窗初始化方法第三节 新款奥迪车型电动车窗与天窗初始化设定一、奥迪A4avant2009电动车窗与天窗初始化设定二、奥迪A5sportback电动车窗与天窗初始化设定三、奥迪A6电动车窗与天窗初始化设定四、奥迪A8电动车窗与天窗初始化设定五、奥迪Q5电动车窗与天窗初始化设定六、奥迪Q7电动车窗与天窗初始化设定第四节 新款丰田车型电动车窗与天窗初始化设定一、汉兰达电动车窗与天窗初始化设定二、凯美瑞电动车窗与天窗初

始化设定三、锐志电动车窗与天窗初始化设定四、卡罗拉电动车窗与天窗初始化设定五、丰田皇冠30电动车窗的设定方法六、丰田陆地巡洋舰4700重新设定电动车窗电动机第五节 新款本田车型电动车窗与天窗初始化设定一、本田电动车窗自动回位（防夹）功能简介二、本田飞度电动车窗初始化设定三、本田锋范天窗初始化设定四、本田思域/锋范电动车窗初始化设定五、本田奥德赛电动车窗初始化设定六、东风本田CR?V电动车窗与天窗初始化设定七、本田讴歌电动车窗与天窗初始化设定第六节 新款起亚车型电动车窗与天窗初始化设定一、起亚K5电动车窗与天窗初始化设定二、起亚K2电动车窗与天窗初始化设定三、起亚福瑞迪电动天窗初始化设定四、起亚秀尔电动车窗与天窗初始化设定第七节 新款日产车型电动车窗与天窗初始化设定一、日产玛驰电动车窗初始化设定二、日产颐达/骐达电动车窗与天窗初始化设定三、轩逸/骏逸电动车窗与天窗初始化设定118/四、天籁电动车窗与天窗初始化设定五、日产350Z电动车窗初始化设定六、日产NV200电动车窗初始化设定七、日产新逍客J10电动车窗与天窗初始化设定八、日产新阳光N17电动车窗与天窗初始化设定九、日产奇峻T31电动车窗与天窗初始化设定十、日产英菲尼迪EX35电动车窗与天窗初始化设定第八节 新款三菱车型电动车窗与天窗初始化设定一、三菱劲炫电动车窗初始化设定二、三菱帕杰罗电动车窗与天窗初始化设定三、三菱欧蓝德电动车窗与天窗初始化设定第九节 新款马自达车型电动车窗与天窗初始化设定一、马自达睿翼电动车窗与天窗初始化设定二、2010款长安马自达3电动车窗与天窗初始化设定第十节 新款标致雪铁龙车型电动车窗与天窗初始化设定一、标致307/408电动车窗与天窗初始化设定二、标致508电动车窗与天窗初始化设定三、雪铁龙凯旋电动车窗与天窗初始化设定四、东风雪铁龙世嘉电动车窗初始化五、东风雪铁龙C5电动车窗与天窗初始化设定第十一节 新款福特车型电动车窗与天窗初始化设定一、福特领航员/翼虎电动车窗与天窗初始化设定二、新嘉年华电动车窗与天窗初始化设定三、蒙迪欧致胜电动车窗与天窗初始化设定四、福克斯电动车窗初始化设定第十二节 新款通用车型电动车窗与天窗初始化设定一、2010款别克林荫大道天窗初始化设定二、雪佛兰科帕奇C100天窗初始化设定第十三节 凯迪拉克车型电动车窗与天窗初始化设定一、凯迪拉克CTS电动车窗初始化设定二、凯迪拉克XLR电动车窗初始化设定三、凯迪拉克SRX电动天窗初始化设定四、凯迪拉克Escalade电动天窗初始化设定五、凯迪拉克SGM980电动车窗与天窗初始化设定第十四节 新款宝马车型电动车窗与天窗初始化设定一、宝马745（E65）电动车窗与天窗初始化设定二、宝马新7系F01/F02电动车窗与天窗初始化设定三、宝马X3（E83）天窗初始化设定四、华晨宝马3系E90电动车窗与天窗初始化设定第十五节 新款奔驰车型电动车窗与天窗初始化设定一、奔驰E级W211电动车窗与天窗初始化设定二、奔驰S级（221）电动车窗与天窗初始化设定三、奔驰M级W164电动车窗与天窗初始化设定第十六节 其他车型电动车窗与天窗初始化设定一、荣威350天窗初始化设定二、荣威550电动天窗初始化设定三、一汽奔腾电动车窗与天窗初始化设定四、比亚迪L3电动车窗初始化设定五、北京现代雅绅特电动天窗初始化设定六、2007款Jeep指挥官天窗初始化设定七、奇瑞天窗初始化设定八、克莱斯勒天窗初始化设定九、斯巴鲁力狮天窗初始化设定十、保时捷911电动车窗与天窗初始化设定十一、保时捷卡宴电动车窗与天窗初始化设定第十七节 电动车窗与天窗系统故障案例一、新宝来电动车窗不能正常控制二、宝来车窗升降器同时失效三、POLO劲情玻璃升降器不工作四、迈腾18T天窗偶尔不工作五、帕萨特领驭天窗不工作六、奥迪A4L车窗贴膜后天窗失灵七、雅力士车窗升降开关有时不起作用八、丰田普拉多电动车窗失灵九、2008款雅阁左前车窗无自动功能十、福克斯右后门窗玻璃无法升降十一、北京现代伊兰特天窗故障十二、奇瑞瑞虎玻璃升降器故障.....

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>