

<<轿车电气系统维修案例精选>>

图书基本信息

书名：<<轿车电气系统维修案例精选>>

13位ISBN编号：9787111394655

10位ISBN编号：7111394658

出版时间：2012-11

出版时间：机械工业出版社

作者：杨增雨

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<轿车电气系统维修案例精选>>

内容概要

《汽车维修总监经验谈丛书：轿车电气系统维修案例精选》将作者20多年丰富的汽车维修经验融入各种维修案例之中，分系统对常见轿车的电气系统故障进行了总结，内容丰富，贴近实际。

《汽车维修总监经验谈丛书：轿车电气系统维修案例精选》适合于汽车维修工自身提高的学习，也适用于汽车专业学生参考阅读。

<<轿车电气系统维修案例精选>>

书籍目录

序作者的“功夫”前言第1章 发动机电控系统1.1 奥迪A6L发动机故障三例1.2 奥迪V6加速发闯且起动困难1.3 奥拓发动机怠速高1.4 宝来1.8 插上活性炭罐电磁阀插头后无怠速1.5 宝来1.8 冷车起动困难1.6 北斗星偶尔不着车故障1.7 奔驰MB100乘用车起动机有时不工作1.8 本田飞度挂档后发动机严重抖动1.9 标致405加速不良、冷车起动困难且无冷车高怠速1.10 昌河发动机抖动1.11 昌河福瑞达冷车无怠速且起动困难1.12 昌河利亚纳不着车1.13 长安之星偶尔不着车1.14 长安之星怠速不稳1.15 长安之星二代涉水后怠速不稳1.16 长安之星开空调熄火1.17 大众轿车因曲轴位置传感器引发的偶发性起动困难故障三例1.18 东南得利卡怠速“游车”故障1.19 东南得利卡加速不畅1.20 东南菱悦清洗节气门后怠速高1.21 富康怠速不稳1.22 富康加速不畅1.23 富康发动机故障灯亮1.24 富康离合器踏板时易熄火1.25 哈飞民意怠速过高1.26 哈飞赛马清洗节气门后无怠速1.27 红旗CA7226L着车后无冷车高怠速1.28 红旗活性炭罐电磁阀损坏引起发动机故障灯亮1.29 红旗明仕溜车易熄火且起动困难1.30 红旗世纪星发动机故障灯亮1.31 皇冠3.0发动机故障灯亮1.32 吉利豪情踩加速踏板无反应1.33 吉利豪情发动机故障灯亮1.34 吉利豪情无冷车高怠速、热车怠速偶尔熄火1.35 吉利豪情热车后溜车熄火，开空调时压缩机电磁离合器不能正常吸合1.36 吉利豪情热车熄火故障轿车电气系统维修案例精选1.37 吉利金刚涉水后怠速不稳1.38 吉利美日热车后无怠速1.39 捷达不能起动1.40 捷达伙伴加速不畅1.41 捷达加速不良且热车停车半小时后起动困难1.42 捷达减速时车身振动1.43 捷达王不着车故障1.44 捷达王低速加速不良1.45 捷达无规律行车不畅1.46 科西嘉发动机故障灯亮1.47 马自达清洗节气门后怠速不正常1.48 日产骐达发动机故障灯亮且怠速抖动1.49 日产骐达轿车清洗节气门后怠速过高故障四例1.50 日产千里马热车熄火故障1.51 帕萨特B5高速动力不足故障三例1.52 帕萨特B4因喷油正时不对引起加速不良1.53 普通型桑塔纳起动困难且高速动力不足1.54 奇怪的奇瑞风云不能起动故障1.55 奇瑞QQ一着车就熄火1.56 奇瑞风云发动机故障灯亮且起动时间过长1.57 奇瑞风云踩加速踏板无反应1.58 江淮瑞风发动机故障灯亮1.59 桑塔纳3000怠速高1.60 桑塔纳时代超人怠速游车故障1.61 桑塔纳时代超人尾气超标故障1.62 桑塔纳时代超人最高车速无法超过60km/h1.63 桑塔纳时代骄子不能起动1.64 桑塔纳世纪新秀油耗高1.65 桑塔纳2000GLi前照灯失控且偶尔怠速过高1.66 五菱微型车不能起动1.67 五菱微型车3缸不工作1.68 五菱之光发动机故障灯亮且高速无力1.69 夏利N3车速超过70km/h时发动机故障灯亮1.70 夏利改装天然气后加速不良1.71 夏利冷车起动困难1.72 夏利溜车易熄火1.73 夏利热车后怠速易熄火1.74 夏利怠速熄火1.75 夏利无法匀速行车1.76 夏利油耗高1.77 现代圣达菲怠速高1.78 一汽佳宝不能起动1.79 一汽佳宝着车几秒后熄火1.80 用红外线测温仪快速诊断得利卡缺缸故障1.81 悦达起亚千里马“游车”故障1.82 中华2.0发动机冷却液温度高1.83 中华轿车不着车故障1.84 中华轿车长时间行驶后低速时踩加速踏板无反应1.85 中兴皮卡无法与解码器通信1.86 1995年美款本田CD5轿车发动机转速无法超过3000r/min1.87 长安之星冷车无怠速第2章 空调及冷却系统2.1 中华轿车自动空调不工作2.2 桑塔纳新秀空调不制冷2.3 桑塔纳2000空调制冷不良2.4 巧改长安之星空调热敏电阻2.5 帕萨特B5空调有时不工作2.6 捷达烧风扇熔丝2.7 捷达前卫空调不工作2.8 捷达空调偶尔不工作2.9 捷达空调不工作故障一例2.10捷达空调不工作故障总结2.11红旗7200E3冷却液温度高2.12国产6缸奥迪冷却液温度高2.13高尔发动机无怠速且空调无法关闭2.14富康988冷却液温度控制模块损坏故障一例2.15别克君威发动机故障灯亮2.16北京现代索纳塔高速行驶时冷却液温度过高2.17宝来自动空调不工作2.18金杯客车后空调不工作2.19东风悦达起亚空调不工作第3章 车身3.1 比亚迪F3中控门锁不起作用3.2 别克凯越左前门钥匙无法锁闭车门3.3 东风风神蓝鸟锁门后误报警3.4 广州本田2.0蓄电池漏电3.5 国产车充电系统典型故障一例3.6 吉利豪情车窗电动玻璃升降器不工作3.7 吉利金鹰无规律漏电3.8 捷达中央门锁及车窗电动玻璃升降器都不工作3.9 捷达关点火开关瞬间车窗玻璃下降一点3.10捷达漏电故障一例3.11捷达特殊故障一例3.12捷达左前门车窗电动玻璃升降器不动作3.13马自达海福星无规律烧小灯熔丝3.14新宝来安全气囊灯亮3.15中华轿车漏电故障3.16装用铁将军防盗器的车辆转向灯无法熄灭3.17北斗星右前门车窗电动玻璃升降器不工作3.18时代超人无法与解码器进行通信第4章 仪表4.1 奥迪A6汽油表不准4.2 昌河福瑞达冷却液温度表指示有时偏高4.3 吉利车仪表稳压器损坏后的代4.4 三菱欧蓝德机油压力开关屡次损坏4.5 桑塔纳2000电子里程表内部电路原理图与常见故障总结4.6 桑塔纳时代超人里程表有时不走4.7 桑塔纳轿车冷却液温度报警灯亮故障的排除方法总结4.8 时代超人仪表全部不工作4.9 五菱微型车仪表不工作4.10捷达仪表防盗系统维修三例4.11雪佛兰开拓者里程表不

<<轿车电气系统维修案例精选>>

走故障第5章 发动机控制单元维修5.1 发动机控制单元损坏故障五例5.2 长安之星发动机控制单元屡次损坏5.3 德尔福一代发动机控制单元维修5.4 东风小康联电M7发动机控制单元维修5.5 吉利豪情发动机控制单元损坏后的一种解决方案5.6 捷达发动机控制单元维修一例5.7 三缸夏利发动机控制单元损坏故障5.8 桑塔纳3000发动机控制单元损坏故障5.9 桑塔纳新秀发动机控制单元屡次损坏故障5.10 夏利2000怠速不稳5.11 夏利轿车发动机控制单元故障修复5.12 夏利摩托罗拉发动机控制单元损坏故障数例第6章 ABS控制系统6.1 捷达ABS灯亮6.2 捷达王ABS控制单元损坏故障一例6.3 新款捷达在制动时ABS动作过于频繁6.4 桑塔纳时代超人ABS报警灯亮6.5 红旗世纪星ABS故障灯常亮6.6 红旗世纪星ABS灯亮故障6.7 红旗明仕ABS灯亮6.8 比亚迪F3 ABS故障灯亮且无法与解码器进行通信6.9 日产骐达ABS控制单元维修一例

.....

<<轿车电气系统维修案例精选>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>