

<<建筑防水与装修工程>>

图书基本信息

书名：<<建筑防水与装修工程>>

13位ISBN编号：9787112082384

10位ISBN编号：7112082382

出版时间：2006-12

出版时间：中国建筑

作者：半泽正一

页数：185

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<建筑防水与装修工程>>

内容概要

建筑中的装饰工程多种多样，为了实施该项工程必须具备丰富的现场经验及较长时间的实际操作技能。

本书不单纯用语言，还选用了很多照片及插图、力图更完整地表达出失败案例的实际状况，同时还借鉴了读者的一些经验。

公开发表了在防水、金属结构、门窗工程及瓷砖等建筑装饰工程中易于发生的168个失败案例，对于技术人员和施工企业都是宝贵的实践经验。

<<建筑防水与装修工程>>

作者简介

半泽正，1974年毕业于日本横滨国立大学工学院建筑系。
积累了27年的建筑现场施工经验，现在为建筑工程项目经理。
日本一级建筑师、一级建筑施工管理工程师和卫生管理人员。

著有《建筑防水与装修工程》、《建筑设备工程》和《建筑结构工程》。

<<建筑防水与装修工程>>

书籍目录

(1) 防水 1 漏水情况 2 防水层端部水的流经路线 3 防水层端部密封情况的考察 4 易于漏水节点(1) 5 易于漏水节点(2) 6 混凝土压顶处的漏水 7 压顶处的漏水 8 伸缩缝防水的失败案例 9 铝制压顶封口的钻接不良 10 铝制压顶的接缝设计的失败案例 11 窗框周围的漏水案例(1) 12 窗框周围的漏水案例(2) 13 门框周围的漏水案例(3) 14 窗框处不设金属坡水板和处理的失败案例 15 在窗框处即使设金属披水板也产生失败的案例 16 横向排水沟高度的失败案例 17 横向排水沟周围的失败案例 18 漏水斗高度的失败案例 19 排水管的布置规划的失败案例 20 忘记设置屋面雨水斗及补设的案例 21 工程中疏通堵塞的落水管后还漏水的案例 22 屋面排水管因温差而断裂漏水的案例 23 来自屋面拓水管的漏水及配管隐蔽问题 24 卷材防水的失败案例 25 金属板屋面的基层施工不良产生的漏水案例 26 寻找漏水部位的难度 27 防水工程的施工组织计划与施工不良案例 28 钢结构柱子连接部位的防水案例 29 沥青防水问题与防水工法的选择 30 后施工锚杆等对防水层的破坏案例 31 温度引起的屋面防水压毡屋混凝土的伸缩 32 温差使屋面防水压毡层混凝土产生伸缩的原因及对策 33 在沥青外露式防水层上撒沙砾产生的漏水案例 34 地下双层墙周围的漏水案例 35 难作防水层处的漏水案例 36 施工要点说明书与施工记录的问题 37 木结构住宅的漏水案例 38 外部密封的施工不良案例 39 超高层大厦的密封战略(2) 金属结构 40 铁的锈蚀(1) 41 铁的锈蚀(2) 42 金属结构的锈蚀与污染案例 43 外部安装配件的污染案例 44 扶手根部的失败案例 45 扶手的失败案(1) 46 扶手的失败案(2) 47 避难爬梯布置的失败案例(1) 48 避难爬梯布置的失败案例(2) 49 爬梯安装调整不足产生的失败案例 50 伸缩缝的失败案例 51 鸽子粪飞落所产生的危害案例 52 坡道排水沟的失败案例 53 外部排水沟的失败案例 54 内部排水沟的失败案例 55 后施工锚杆的失败案例 56 外部广告工程的失败案例 57 外墙板工程的失败案例 58 内墙板工程的失败案例 59 OA地面连接部位的失败案例 60 其他的金属结构工程的失败案例(3) 钢结构楼梯(4) ALC及PC(5) 建筑门窗(6) 板及LGS(7) 抹灰·地面·瓷砖及砌石工程(8) 外部结构工程作者简介

<<建筑防水与装修工程>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>