

<<砌筑工>>

图书基本信息

书名：<<砌筑工>>

13位ISBN编号：9787112096411

10位ISBN编号：7112096413

出版时间：2007-11

出版时间：中国建筑

作者：建设部人事教育司

页数：92

字数：72000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<砌筑工>>

内容概要

本书是依据国家有关标准规范并紧密结合建筑业农民工相关工种培训的实际需要编写的。全书主要介绍了砌筑工的基本技能、施工：方法和质量安全的要求，共包括七部分内容：建筑识图与房屋构造基本知识，建筑识图的基本技能，砌筑工程的基本知识，砌筑的基本技能，地面工程施工，砌筑工程常见的质量通病及预防，砌筑工程安全技术。

本书可作为建筑业农民工业余学校培训教材，也可作为相关人员参考用书。

<<砌筑工>>

书籍目录

序言前言一、建筑识图与房屋构造基本知识 (一) 建筑识图的基本知识 (二) 房屋构造的基本知识二、建筑识图的基本技能 (一) 平面图 (二) 立面图 (三) 剖面图 (四) 详图 (五) 看图的方法、要点和注意事项三、砌筑工程的基本知识 (一) 砌筑工具与设备 (二) 砌筑工程中常用的砌筑材料四、砌筑的基本技能 (一) 常用的砌筑方法 (二) 砌砖工程 (三) 砌小型砌块工程 (四) 目前砌筑工程的新材料、新工艺和发展方向 (五) 季节砌筑施工五、地面工程施工 (一) 地面砖的铺砌 (二) 自流平水泥六、砌筑工程常见的质量通病及预防 (一) 砂浆强度不足 (二) 砂浆品种混淆 (三) 轴线和墙中心线混淆 (四) 基础标高偏差 (五) 基础防潮层失效 (六) 砖砌体组砌混乱 (七) 砌体砂浆不饱满, 饱满度不合格 (八) 清水墙面游丁走缝 (九) 砖墙砌体留槎不符合规定 (十) 水平灰缝厚度不均匀、超厚度 (十一) 构造柱处墙体留槎不符合规定, 抗震筋不按规范要求设置 (十二) 框架结构中柱边填充墙砌体留槎不符合规定, 抗震筋设置不符合要求 (十三) 内隔墙中心线错位 (十四) 墙体产生竖向和横向裂缝 (十五) 非承重墙或框架中填充墙砌体在先浇梁、后砌墙的情况下墙顶 (梁底) 砌法不符合要求 (十六) 墙面渗水七、砌筑工程安全技术 (一) 一般安全知识 (二) 现场堆料安全知识 (三) 运输安全知识 (四) 砌基础及砌砖安全知识 (五) 砌块体安全知识参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>