

<<装饰装修工程施工禁忌>>

图书基本信息

书名：<<装饰装修工程施工禁忌>>

13位ISBN编号：9787112134274

10位ISBN编号：7112134277

出版时间：2011-9

出版时间：中国建筑工业出版社

作者：张毅 编

页数：406

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<装饰装修工程施工禁忌>>

内容概要

本书是《施工禁忌系列丛书》的一本，主要包括抹灰工程、门窗工程、吊顶工程、隔墙工程、饰面工程、地面工程、幕墙工程、涂饰工程、裱糊与软包工程以及细部工程等内容。

编写体例摒弃了以往人们习惯的从正面叙述的常规模式，以“亮红灯”的警示方式指出各项施工中的“禁忌”。

每条“禁忌”构成一个独立的内容，针对性、系统性强，并具有实际的可操作性。

在编写方式上力求做到简明扼要、通俗易懂、概念清楚、实用性强，便于读者理解和应用。

可供装饰装修工程施工员参考使用。

<<装饰装修工程施工禁忌>>

书籍目录

第1章 抹灰工程

第1节 内墙抹灰

【禁忌1】墙体与门窗框交接处抹灰层空鼓、裂缝、脱落

【禁忌2】砖墙、混凝土基层抹灰空鼓、裂缝

【禁忌3】轻质隔墙板抹灰空鼓、裂缝

【禁忌4】抹灰面层起泡、开花、有抹纹

【禁忌5】墙面抹灰层析白

【禁忌6】抹灰面不平，阴阳角不垂直、不方正

【禁忌7】混凝土顶板抹灰空鼓、裂缝

【禁忌8】钢板网顶棚抹灰空鼓、裂缝

【禁忌9】板条顶棚抹灰空鼓、开裂

【禁忌10】墙裙、水泥窗台产生空鼓、裂缝

【禁忌11】装饰灰线变形

【禁忌12】喷涂抹灰花纹不匀，局部出现流淌、接槎明显

【禁忌13】喷涂抹灰颜色不均、局部泛白

【禁忌14】内墙罩面灰接槎明显、色泽不匀

第2节 外墙抹灰

【禁忌15】外墙空鼓、裂缝

【禁忌16】建筑物外表面起霜

【禁忌17】外墙面接槎有明显抹纹，色泽不匀

【禁忌18】雨水污染墙面

.....

第2章 门窗工程

第3章 吊顶工程

第4章 隔墙工程

第5章 饰面工程

第6章 地面工程

第7章 幕墙工程

第8章 涂饰工程

第9章 裱糊与软包工程

第10章 细部工程

参考文献

<<装饰装修工程施工禁忌>>

章节摘录

原因分析如下： 1.基层处理不当或清理不干净；墙面浇水不透，抹灰后基层（或底灰）很快吸收砂浆中的水分，影响粘结力。

2.配制砂浆和原材料质量不好，使用不当。

3.基层偏差较大，一次抹灰层过厚，干缩率较大。

4.线盒往往是由电工在墙面抹灰后自己安装，由于未按抹灰操作规程施工，过一段时间易出现空裂。

5.砖混结构顶层两端山头开间，在砖墙与圈梁交接处，由于砖墙和混凝土的膨胀系数不同，经过一定时间后出现水平裂缝，并随时间的增长而加大。

6.拌合后的水泥砂浆或水泥混合砂浆不及时使用完，停放时间过长，砂浆逐渐失去流动性而凝结。为便于操作，重新加水拌合，以达到一定稠度，从而降低了砂浆强度和粘结力，产生空鼓、裂缝。

7.在石灰砂浆及保温砂浆墙面上，后抹水泥踢脚板、墙裙时，在上口交接处，石灰砂浆未清理干净，水泥砂浆罩在残留的石灰砂浆或保温砂浆上，大部分工程会出现空鼓、裂缝。

【措施】 1.抹灰前的基层处理是保证抹灰质量的关键之一，必须认真做好。

（1）混凝土、砖石基层表面砂浆残渣污垢、隔离剂油污、泛碱、析盐等，均应清除干净。一般对隔离剂油污可先用火碱水清洗，其浓度为5%—10%，然后再用水清洗。

.....

<<装饰装修工程施工禁忌>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>