

<<本田车系故障维修精选120例>>

图书基本信息

书名：<<本田车系故障维修精选120例>>

13位ISBN编号：9787122092816

10位ISBN编号：712209281X

出版时间：2011-1

出版时间：化学工业出版社

作者：刘建民 编

页数：184

字数：155000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<本田车系故障维修精选120例>>

内容概要

本书是为满足广大本田车系技术人员渴望提高自身对故障原因分析及检修诊断排故业务水平的迫切需要，融合作者多年汽车维修实践经验编写而成的。

全书分为三部分：一是发动机系统故障原因分析及排除；二是底盘系统故障原因分析及排除；三是车身系统故障原因分析及排除。

本书通过120个典型案例，分别介绍了本田车系常见故障和疑难故障原因分析及检修排除的方法、步骤、程序及结论。

而且还穿插讲解了诊断与排故过程中涉及的相关技术、操作注意事项。

同时也简单介绍了本田车系的新技术和新结构，对驾驶、维护修理和使用都很有启迪作用，值得一读。

。

<<本田车系故障维修精选120例>>

书籍目录

- 一、发动机故障原因分析及排除 1 广州本田23L雅阁轿车整体拆装发动机后不能启动——带轮未紧
 2 广州本田雅阁轿车正常回库不能启动——点火线圈损坏 3 广州本田雅阁轿车启动困难——EGR电磁阀所为 4 本田雅阁轿车制动时发动机抖动——搭铁线虚接 5 本田轿车发动机无法启动——触发轮碰碎— 6 本田雅阁轿车发动机废气超标——三元催化器“解职” 7 广州本田雅阁2.0L轿车发动机不能启动——IMT阀故障 8 广州本田飞度轿车无法启动——CVT主动轮速传感器故障 9 广州本田雅阁轿车发动机熄火再启动不着车——主继电器故障 10 本田轿车发动机突然熄火无法启动——接脚开裂 11 广州本田雅阁轿车发动机启动困难——EGR阀损坏 12 本田轿车行驶中熄火无法启动~点火模块作祟 13 本田雅阁轿车发动机启动困难——淹缸所致 14 本田雅阁轿车发动机难启动——燃油通路受阻 15 广州本田雅阁轿车发动机不易启动——插头接触不良 16 美款本田雅阁轿车有时难启动——继电器性能下降 17 本田轿车发动机中速抖动——控制器衰老 18 本田雅阁轿车怠速不稳——EGR阀作梗— 19 本田轿车启动发动机时需加大油门才着车——空燃比失调 20 本田雅阁轿车怠速过高——温控阀不良 21 日本本田轿车发动机少数缸不出力——火花塞绝缘性差 22 广州本田轿车发动机突然动力不足——加装防盗开关所为 23 本田雅阁轿车发动机怠速抖动——接地不牢 24 广州本田雅阁轿车启动时偶尔熄火——GM-F1使坏 25 进口本田雅阁轿车换挡日寸自动熄火——泵掉包 26 本田雅阁轿车踩制动熄火——锁止控制阀不良 27 广州本田雅阁轿车怠速不稳——真空开关电磁阀漏气 28 本田飞度轿车发动机偶尔熄火——CVT传感器不良 29 本田雅阁轿车怠速抖动——维修埋祸根 30 广州本田轿车发动机运行时熄火——石块惹祸 31 本田轿车发动机怠速运转振动、喘震——电阻值小了 32 广州本田雅阁轿车热车怠速不稳——维修出来的故障 33 进口本田雅阁轿车热车怠速不稳——气门装错 34 本田雅阁轿车怠速抖动易熄火——EGR电磁阀使坏 35 本田雅阁轿车怠速不稳易熄火——接头螺母未紧 36 进口日本本田轿车怠速偏高水道堵塞——节温器丢失 37 广州本田雅阁轿车拆装发动机后故障灯不灭——插头错装 38 广州本田雅阁轿车怠速过低——挡尘网堵塞 39 广州本田雅阁轿车热车怠速不稳——张冠李戴 40 广州本田雅阁轿车怠速不稳易熄火——真空开关添乱 41 广州本田雅阁轿车怠速不良——再循环阀漏气 42 广州本田雅阁轿车发动机怠速游车严重——歧管密封不良 43 本田雅阁轿车怠速波动高速不稳——V形管堵塞 44 本田雅阁轿车开空调怠速急剧下降——维修出来的故障 45 广州本田雅阁轿车怠速时易熄火——气门间隙失准 46 广州本田雅阁24L轿车加速动力不足——VTEC油压过低 47 本田轿车行驶动力不足——排气受阻 48 本田轿车发动机加速无力——触点头断裂 49 广州本田轿车动力不足——发电机使坏 50 广州本田雅阁轿车加速后坐——搭铁线松动 51 日本本田雅阁轿车行驶中突然熄火——净化器作怪 52 本田雅阁轿车故障灯突然点亮发动机熄火——连接器端子松动 53 广州本田雅阁23L轿车MAP烧毁——维修之过 54 广州本田雅阁轿车燃油耗量过高——氧传感器“寿终” 55 本田雅阁轿车散热器易“开锅”——水泵故障 56 本田雅阁轿车水温表失常——本身故障 57 东风本田CRV轿车发动机过热——通风不畅 58 本田雅阁轿车换水泵发动机抖动——装配不当 59 广州本田雅阁轿车冷却液进缸——沙孔击穿
-二、底盘故障原因分析及排除三、车身故障原因分析及排除参考文献

<<本田车系故障维修精选120例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>