

<<中国石油岗位员工安全手册 合成氨>>

图书基本信息

书名：<<中国石油岗位员工安全手册 合成氨装置操作工安全手册>>

13位ISBN编号：9787502184261

10位ISBN编号：7502184260

出版时间：2011-6

出版时间：石油工业出版社

作者：中国石油天然气集团公司安全环保部 编

页数：142

字数：63000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

内容概要

本书的形式和内容要丰富多彩、推陈出新，使安全教育具有知识性、趣味性，寓教于乐，广大员工在参与安全教育活动中受到教育和熏陶，在潜移默化中强化安全意识，逐步形成“人人讲安全，事事讲安全，时时讲安全”的氛围。

使广大员工逐步实现从“要我安全”到“我要安全”的思想跨越，并通过切合实际的安全知识和安全技能的培训进一步升华到“我会安全”的境界。

书籍目录

- 第一章 装置安全特点及基本安全要求
- 第二章 操作安全要求
- 第三章 事故报告
- 第四章 突发事件处理程序
- 第五章 应急设备
- 附录一 危险化学品物品安全资料
- 附录二 常见“三违”行为
- 附录三 典型事故案例
- 参考文献

章节摘录

版权页：插图：事故原因分析原料气压缩机旁的楼梯比较陡，并且楼梯踏板为防滑铁板，不是篦子板，楼梯踏板还刷了油漆，压缩岗位四大机组漏油，沾在楼梯踏板上，使其表面比较滑，这是当时造成滑倒跌落的主要原因。

另外，操作员工的安全意识不强，在下楼时手未扶楼梯扶手，在脚出现滑落时没有及时控制住最后造成手腕挫伤。

预防措施及教训1.在岗位上工作时，发现设备或辅助设施存在安全隐患时应及时向领导反映，及时解决。

如压缩机漏油或楼梯踏板设计成防滑板，此次事故就有可能避免。

2.提高自身安全意识，在这次安全事故过程中如加强自我安全意识，双手扶楼梯扶手下楼也可以避免，所以在以后的工作中，应将安全意识时刻放在心中，可避免发生类似事情发生。

编辑推荐

《中国石油岗位员工安全手册:合成氨装置操作工安全手册》：以人为本，安全第一。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>