

<<核设施退役()>>

图书基本信息

书名：<<核设施退役()>>

13位ISBN编号：9787502212179

10位ISBN编号：7502212175

出版时间：1994-10

出版时间：原子能出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<核设施退役()>>

内容概要

内容简介

本书主要介绍了国际原子能机构（IAEA）关于核设施退役的管理程序，重点在于退役方案的选择，退役技术，以及废物的运输，贮存和处置。书中包括美国汉福特石墨水冷生产堆的退役经验，介绍了如何减少退役工作人员受照剂量和减轻污染的技术。最后一章介绍了影响核设施退役费用的因素以及典型核电站退役费用的估算，可供我国从事核设施退役工作的人员参考。

<<核设施退役()>>

书籍目录

目录

第一章 绪论

第二章 核设施退役的方针与政策

1引言

2退役法规、导则与规划

3核设施退役的管理程序

4退役计划

5关于延迟退役的考虑

6关于退役后的考虑

7退役中各部门的责任与作用

8定义

9举例

第三章 核设施退役方案

1编制方案时考虑的因素

1.1引言

1.2影响方案选择的因素

1.3方案比较

2美国汉福特石墨水冷生产堆退役方案

2.1汉福特厂址环境

2.2汉福特生产堆简介

2.3退役方案的描述和比较

2.3.1无措施方案

2.3.2立即整体移走方案

2.3.3安全封存再延迟整体移走方案

2.3.4安全封存再延迟拆除方案

2.3.5就地退役方案

2.3.6其他退役方案简介

2.3.7方案评价

3美国希平港核电站退役方案

4加拿大600MWcCANDU型核电站退役方案

4.1封存

4.2封装

4.3拆卸和移走

4.4环境影响

4.5结论

5加拿大600MWeCANDU型核电站参考退役方案

6中国石墨水冷堆退役方案

6.1石墨水冷反应堆的特点

6.2石墨水冷堆的退役方案

6.3石墨水冷堆退役方案的选择

6.4石墨水冷堆退役工作的主要内容和阶段划分

6.5几点意见

7捷克斯洛伐克博胡尼斯核电站退役方案

7.1博胡尼斯A - 1核电站简况

7.2退役方案

<<核设施退役()>>

7.3退役时间安排

8芬兰洛维萨VVER反应堆退役方案

第四章核设施退役经验介绍

1英国石墨堆放射性活度的计算

2美国石墨堆放射性活度的计算

3德国贡德瑞明根核电站退役现场实验

3.1KRB - A核电站大规模去污试验

3.2KRB - A核电站地板和墙壁去污深度

3.3按反应堆类型和功率大小来评价废物量

第五章 核设施退役技术

1NPP拆除时,对工作人员、公众和环境辐射安全的技术保证

1.1拆除和去污过程中,对工作人员受辐照剂量的测量、监测和检查

1.2环境辐射测量

1.3操作方法和测试仪表

1.4净化土壤中的放射性核素和重金属

2英国温斯凯尔改进型气冷堆的切割技术

3日本发电示范堆(JPDR)的拆除技术

3.1电弧锯切割

3.2切割压力容器

3.3压力容器的切割程序

4美国退役技术:反应堆压力壳及其内部构件的切割

5反应堆工程退役化学去污技术

5.1去污的目的

5.2污染的机理

5.3化学去污方案的选择

5.4结束语

第六章 核设施退役废物

1法国气冷堆石墨砌体拆除后的处置

1.1从石墨气冷堆内钻取石墨样品

1.2石墨的特性

1.3浸渍工艺

1.4浸出率实验

1.5废物最后埋葬条件

1.6结论

2俄国用聚合材料处理堆用石墨和其他放射性固体废物(埋藏)

3废物容器

3.1瑞士开发的8种装运和贮存容器

3.2英国的两种中、低放废物容器

3.3德国的高放废物容器

3.4美国的高放废物容器

3.5中国的退役废物贮存容器

4放射性废物

第七章 核设施退役费用

1英国降低退役费用的根本途径

1.1标准退役方案

1.2修改的退役方案

2美国核电站退役费用估算

<<核设施退役()>>

2.1现场专用费用估算

2.1.1直接费用

2.1.2间接费用

2.1.3意外费用

2.2退役总费用

3核设施退役费用分析

<<核设施退役()>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>