<<拜耳法生产氧化铝>>

图书基本信息

书名:<<拜耳法生产氧化铝>>

13位ISBN编号: 9787502441883

10位ISBN编号:7502441883

出版时间:2007-11

出版时间:冶金工业

作者: 毕诗文

页数:275

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<拜耳法生产氧化铝>>

内容概要

全书分为10章,主要论述了拜耳法生产氧化铝的基本原理及主要工艺技术,其中包括铝酸钠溶液性质和拜耳法基本原理,铝土矿中氧化铝的溶出,铝土矿中各种杂质在溶出中的行为,铝土矿溶出过程工艺,拜耳法矿浆预热及溶出过程中结疤的生成与防治,赤泥的分离和洗涤,铝酸钠溶液晶种分解,氢氧化铝的煅烧,分解母液的蒸发和-水碳酸钠的苛化。

本书除可以作为高等院校冶金类相关专业的教材外,还可供从事氧化铝生产的技术人员、管理人员使用,也可供工程设计、研究人员参考。

<<拜耳法生产氧化铝>>

书籍目录

氧化铝生产企业介绍1.2.1 国外主要氧化铝生产企业1.2.2 我国氧化铝生 绪论1.1 氧化铝工业1.2 产企业1.3 铝土矿资源1.3.1 世界铝土矿概况1.3.2 我国铝土矿概况1.4 氧化铝生产的基本方法1.4.1 电 解炼铝对氧化铝的质量要求1.4.2 氧化铝生产方法1.5 拜耳法生产氧化铝1.5.1 拜耳法生产氧化铝的基本 过程1.5.2 拜耳法生产氧化铝的分类1.5.3 拜耳法生产氧化铝的特点1.5.4 改良拜耳法在我国的开发应 - 铝酸钠溶液性质和拜耳法基本原理2.1 Na2O-A12O3-H2O系2.1.1 30°C下的Na2O-A12O3-H2O 系2.1.2 其他温度下的Na2O-A12O3-H2O系2.2 铝酸钠溶液的稳定性2.3 铝酸钠溶液的物理化学性 质2.3.1 铝酸钠溶液的密度2.3.2 铝酸钠溶液的电导率2.3.3 铝酸钠溶液的饱和蒸气压2.3.4 液的黏度2.3.5 铝酸钠溶液的热容及焓2.3.6 氧化铝水合物在碱溶液中的溶解热2.4 铝酸钠溶液结 拜耳法的原理2.5.1 拜耳法的原理2.5.2 拜耳法的基本流程3 铝土矿中氧化铝的溶出3.1 矿的溶出性能及动力学3.1.1 三水铝石型铝土矿3.1.2 - 水软铝石的溶出3.1.3 - 水硬铝石型铝土矿的溶 赤泥的产出率及碱 氧化铝的溶出率、Na2O损失率及赤泥产出率3.2.1 氧化铝的溶出率3.2.2 耗3.3 溶出过程的配料计算3.4 影响铝土矿溶出过程的因素3.4.1 溶出温度的影响3.4.2 搅拌强度的影 响3.4.3 循环母液碱浓度的影响3.4.4 配料摩尔比的影响3.4.5 矿石细磨程度的影响3.4.6 溶出时间的影 CaO和其他添加剂对溶出过程的影响3.4.8 MgO对 - 水硬铝石拜耳法溶出过程中的影响3.5 铝土矿的预焙烧3.5.3 铝土矿的磁化预焙烧3.5.4 铝土矿溶出过程的强化3.5.1 铝土矿的机械活化3.5.2 铝土矿的焙烧预脱硅3.5.5 铝土矿的焙烧压力预脱硅一过量石灰拜耳法浸出3.5.6 铝土矿的高温氢 处理4 铝土矿中各种杂质在溶出中的行为4.1 含硅矿物在溶出过程中的行为4.1.1 含硅矿物与碱液 的作用4.1.2 SiO2在铝酸钠溶液中的平衡溶解度4.1.3 铝酸钠溶液中硅矿物析出的平衡固相4.2 矿物在溶出过程中的行为4.2.1 铁矿物在溶出过程中的行为4.2.2 铝酸钠溶液中铁的存在形式4.2.3 铁矿物对氧化铝溶出率的影响4.3 含钛矿物在溶出过程中的行为4.3.1 钛矿物与溶液的反应4.3.2 钛矿物在铝土矿溶出过程中的危害……5 铝土矿溶出过程工艺6 拜耳法矿浆预热及溶出过程中结疤 的生成与防治7 赤泥的分享和洗涤8 铝酸钠溶液晶种分解9 氢氧化铝的煅烧10 分解母液的蒸发和 - 水碳酸钠的苛化参考文献

<<拜耳法生产氧化铝>>

编辑推荐

<<拜耳法生产氧化铝>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com