

<<平板检定与测量300问>>

图书基本信息

书名 : <<平板检定与测量300问>>

13位ISBN编号 : 9787502591465

10位ISBN编号 : 750259146X

出版时间 : 2006-9

出版时间 : 化学工业出版社

作者 : 张泰昌

页数 : 354

版权说明 : 本站所提供之下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问 : <http://www.tushu007.com>

<<平板检定与测量300问>>

内容概要

平板是用于工件检测或划线的平面基准器具，已广泛用于精密制造和精密测量中。由于在平板上可以完成许多复杂的空间几何测量，具有快速、准确、简便、经济的优点，因此受到世界各国的重视。

《平板检定与测量300问》内容包括平板的结构性能、技术要求、检定方法、测量器具、评定原则、数据处理、精度评估和应用实例。

《平板检定与测量300问》采用问答方式，文字简练、通俗易懂，可使读者快速掌握检定与测量方法，提高平板检测技术水平。

<<平板检定与测量300问>>

书籍目录

一、平板的种类与用途1.何谓平板？

2.平板是如何分类的？

3.铸铁平板与岩石平板主要区别是什么？

4.铸铁平板的特点是什么？

5.岩石平板的特点是什么？

6.检验平板与划线平板的功能有何不同？

7.专供特殊使用的平板有哪些？

8.平板的用途是什么？

二、平板的规格与尺寸9.平板有几种形状？

10.R5、R10的含义是什么？

11.R5、R10的优点是什么？

12.平板尺寸系列是如何规定的？

13.为什么平板尺寸系列的规定是合理的？

三、平板的精度与指标14.平板的级别是如何划分的？

15.平板平面度公差计算式有几种？

16.以对角线d为变量的平板平面度公差计算式理由是什么？

17.以长边a为变量的平板平面度公差计算式理由是什么？

18.我国平板平面度公差计算式确定依据是什么？

四、平板检定条件与要求（一）温度与温度变化19.平板检定对温度有何要求？

（二）平板放置与调整20.检定前对平板的放置应做哪些调整工作？

21.平板检定时对检定场地有何要求？

（三）支承方式与位置22.什么是主支点、辅助支点？

23.为什么要规定平板的主支点、辅助支点？

24.如何确定主支点的位置？

25.如何确定辅助支点的位置？

26.大平板辅助支点数控制在最少限度的原因何在？

五、平板检定项目与规定27.平板检定项目有哪些？

28.为什么对铸铁、岩石平板的外观及表面质量提出不同的要求？

29.铸铁平板的外观及表面质量要求与检定方法是什么？

30.岩石平板的外观及表面质量要求与检定方法是什么？

31.平板工作面与侧面的表面粗糙度检定要求与方法是什么？

32.平板侧面夹角的要求和检定方法是什么？

33.为什么说平板刚度是衡量平板质量的重要指标？

34.如何规定平板刚度指标？

35.平板刚度测试的方法是什么？

36.为什么平板规程未规定刚度检定？

37.刮制平板的接触斑点要求是什么？

38.刮制平板的接触斑点检定方法是什么？

39.平板工作面平面度的要求是什么？

40.平板工作面平面度检定的规定是什么？

41.简述用小角度仪器检定平板工作面平面度的方法。

42.怎样用刀口直尺检定平板工作面平面度？

六、局部误差与控制43.什么是平板的局部误差？

44.为什么要控制平板的局部误差？

45.表征平板的局部误差指标有哪些？

<<平板检定与测量300问>>

46.什么叫接触斑点？

检验它的目的何在？

47.如何评价我国接触斑点精度指标？

48.为什么接触斑点数能够控制平板局部误差？

49.如何选择接触斑点的合研检具？

50.什么是三面互研法？

51.为什么三面互研法是检验接触斑点的实用方法？

52.为什么优先检验接触点数？

53.以接触点面积比率作为接触斑点最终评定结果的理由是什么？

七、平面度检定与评定八、局部平面度检定与评定九、测量误差的评估十、测量不确定度的计算十一、平板检定用测量器具十二、平台检测法参考文献

<<平板检定与测量300问>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>