

### 图书基本信息

书名 : <<数控原理及系统习题册/全国高等职业技术院校数控类专业教材>>

13位ISBN编号 : 9787504542878

10位ISBN编号 : 7504542873

出版时间 : 2004-5

出版时间 : 叶伯生 中国劳动社会保障出版社 (2004-05出版)

作者 : 叶伯生 编

版权说明 : 本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介 , 请支持正版图书。

更多资源请访问 : <http://www.tushu007.com>

## 内容概要

《全国高等职业技术院校数控类专业教材：数控原理及系统习题册》结合机床数据系统的基本概论、数据机床的程序编制、计算机数控系统的控制原理等知识编写了相关练习题。

书籍目录

第一章机床数控系统的基本概念 一、填空题 二、判断题 三、选择题 四、名词解释 五、简答题 第二章  
数控机床的程序编制 一、填空题 二、判断题 三、选择题 四、名词解释 五、简答题 六、应用题 第三  
章计算机数控系统的控制原理 一、填空题 二、判断题 三、选择题 四、名词解释 五、简答题 六、应用  
题 第四章计算机数控装置的组成与结构 一、填空题 二、判断题 三、选择题 四、名词解释 五、简答题  
第五章计算机数控系统的位置测量装置 一、填空题 二、判断题 三、选择题 四、名词解释 五、简答题  
第六章数控机床的进给驱动系统 一、填空题 二、判断题 三、选择题 四、名词解释 五、简答题 第七章  
数控机床的发展现状与趋势 一、名词解释 二、简答题

## 章节摘录

- 版权页： 2.数控系统中插补预处理的内容主要包括\_\_\_\_\_。  
A.零件程序的译码解释 B.刀补处理 C.实时分配各个进给轴在每个插补周期内的位移指令 D.速度处理 3.数控系统中插补处理的内容主要包括\_\_\_\_\_。  
A.零件程序的译码解释 B.辅助功能、主轴功能、刀具功能处理 C.实时分配各个进给轴在每个插补周期内的位移指令 D.速度处理 4.数控系统中位置控制程序实现机床的\_\_\_\_\_。  
A.切削运动 B.I / O控制 C.成型运动 D.各进给轴轨迹和速度控制 5.数控系统中PLC控制程序实现机床的\_\_\_\_\_。  
A.切削运动 B.I / O控制 C.成型运动 D.各进给轴轨迹和速度控制 6.数控机床广泛应用异步串行通信接口传送数据，主要的接口标准有\_\_\_\_\_。  
A.RS-232C B.MAP C.RS-422 7.数控系统中，一般应设置多个译码缓冲区的主要原因有\_\_\_\_\_。  
A.刀具半径补偿的需要 B.译码的需要 C.有利于充分利用CPU的空闲时间 D.避免程序段间停顿、提高系统性能 8.译码处理的准则有\_\_\_\_\_。  
A.刀具上一段运动的终点是下一段运动的起点 B.译码按刀具中心轨迹轮廓进行 C.译码以机床坐标系为基准 D.模态代码具有继承性 9.刀具半径补偿功能的作用在于\_\_\_\_\_。  
A.计算加上补偿量以后的刀具中心轨迹 B.可以不考虑刀具的半径，直接按图样所给尺寸编程 C.可以直接按刀具中心轨迹编程 D.可以使粗加工的程序简化 10.刀具半径补偿功能是由\_\_\_\_\_完成的。  
A.编程人员 B.数控单元 C.输入装置 D.操作人员 11.所谓插补就是根据输入线型和速度的要求，\_\_\_\_\_。  
A.实时分配各轴在每个插补周期内的位移量 B.实时计算一个插补周期的轮廓步长 C.实时计算刀具相对于工件的合成进给速度 D.在轮廓的起点和终点之间，实时计算各个中间点的坐标 12.铣削加工圆弧的内表面，编程速度与刀具在零件表面切削点的进给速度的关系是\_\_\_\_\_。  
A.前者>后者 B.前者

编辑推荐

《全国高等职业技术院校数控类专业教材:数控原理及系统习题册》由中国劳动社会保障出版社出版。

### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>