

<<仪器仪表常用标准汇编>>

图书基本信息

书名：<<仪器仪表常用标准汇编>>

13位ISBN编号：9787506637039

10位ISBN编号：7506637030

出版时间：2005-5

出版时间：中国标准出版社

作者：中国标准出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<仪器仪表常用标准汇编>>

### 内容概要

为了适应仪器仪表行业发展的需要，加强仪器仪表行业标准的管理，促进相关标准的贯彻和实施，更好地满足仪器仪表行业工程技术人员和管理人员对标准的需求，中国标准出版社根据仪器仪表标准使用的实际情况，对现行仪器仪表标准进行了汇总整理，组织编辑了该套《仪器仪表常用标准汇编》。

本汇编为《仪器仪表常用标准汇编 工业自动化与控制装置卷 检测和记录仪表分册》，共收集检测和记录仪表标准44项，其中国家标准22项，机械待业标准22项。

## &lt;&lt;仪器仪表常用标准汇编&gt;&gt;

## 书籍目录

GB/T 3.386—1988 工业过程测量和控制系统用电动和气动模拟记录仪和指示仪性能评定方法GB/T 3387—1992 工业过程测量和控制系统用动圈式指示仪性能评定方法GB/T 5603—1985 负荷传感器名词术语GB/T 5604—1985 负荷传感器试验方法GB/T 7551—1997 称重传感器GB/T 7721—1995 电子皮带秤GB/T 7722—1995 电子计价秤GB/T 7723—2002 固定式电子秤GB/T 9249—1988 工业过程测量和控制系统用自动平衡式记录仪和指示仪GB/T 11883—2002 电子吊秤GB/T 11884—2000 弹簧度盘秤GB/T 11885—1999 自动轨道衡GB/T 13335—1991 磁弹性测力称重传感器GB/T 13639—1992 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示仪GB/T 13866—1992 振动与冲击测量 描述惯性式传感器特性的规定GB/T 13980—1992 电离辐射密度计GB 14249.1—1993 电子衡器安全要求GB/T 14249.2—1993 电子衡器通用技术条件GB/T 14250—1993 衡器术语GB/T 14482—1993 机械计数器GB/T 15561—1995 静态电子轨道衡GB/T 15636—1995 电离辐射厚度计JB/T 871—1992 模拟指示式转速表JB/T 1276—1991 自动平衡式显示仪表附加电动PID控制器用放大器JB/T 5220—1991 转速数字显示仪JB/T 5221—1991 接触式手持数字转速表JB/T 5222—1991 自动平衡式显示仪表附加电动PID控制器JB/T 6825—1993 电阻应变式加速度传感器JB/T 6875—1993 工业过程测量和控制系统用XCZ型动圈式指示仪JB/T 7814 1995 频率信号输出型转速传感器性能评定方法JB/T 8212—1999 工业过程测量和控制系统用动圈式指示调节仪性能评定方法JB/T 8213—1999 工业过程测量和控制系统用XCT型动圈式指示调节仪JB/T 8386.1—1996 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示控制仪 第1部分：两位或多位输出仪表JB/T 8386.2—1996 工业过程测量和控制系统用模拟输入数字式指示控制仪 第2部分：时间例输出仪表JB/T 9230—1999 自动平衡式测温显示仪表桥路电阻、标度尺和记录纸的计算导则JB/T 9231—1999 动圈式温度指示仪桥路电阻、标度设计计算导则JB/T 9250—1999 工业过程测量和控制用带电接点控制装置的自动平衡式记录仪和指示仪技术条件JB/T 9251—1999 工业自动化仪表用记录笔JB/T 9256—1999 电感位移传感器JB/T 9257—1999 交流差动变压器式位移传感器JB/T 9258—1999 直流差动变压器式位移传感器JB/T 9260—1999 自动平衡式显示仪表用放大器JB/T 9266—1999 显示仪表温度测量范围JB/T 9517—1999 磁电式速度传感器

<<仪器仪表常用标准汇编>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>