

<<夏利系列轿车故障诊断排除实例>>

图书基本信息

书名：<<夏利系列轿车故障诊断排除实例>>

13位ISBN编号：9787508224886

10位ISBN编号：7508224884

出版时间：2003-08-01

出版时间：金盾出版社

作者：刘波

页数：300

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<夏利系列轿车故障诊断排除实例>>

### 内容概要

本书包括化油器式发动机、电子控制燃油喷射式发动机、底盘、电气设备共四章。本书以7100型、7100U型、7130U型、7131U型等夏利系列车型为例，列举典型的、具有普遍性的故障排除实例，从故障现象入手，结合构造原理分析故障产生的原因、判断故障的方法及排除故障的措施。

本书实例内容可靠，数据准确，具有较强的实用性和可操作性。

本书适合汽车维修人员、驾驶人员和车主阅读，对相关专业的大中专院校师生和汽车爱好者也具有一定的参考作用。

## <<夏利系列轿车故障诊断排除实例>>

### 书籍目录

第一章 化油器式发动机车辆行驶中突然熄火，活塞捣缸，发动机损坏离合器踏板自由行程变化无常，多次调整无效发动机大修后车辆行驶无力，运转时有杂音发动机机油易变稀、变质，油中有明显的汽油味、焦味，曲轴箱密封处渗漏严重发动机运转时前部有异响，动转不平稳车辆低速行驶正常，但遇到较大阻力时不能正常行驶车辆大修后，发动机运转时气缸内有异响发动机起动性能差，工作不稳，动力性能感到明显不足起动发动机，化油器出现“突噜、突噜”的声音发动机起动后，冷车情况下工作正常，而达到正常工作温度后，发出“突、突”的响声发动机运转时排气管偶尔“放炮”，排气门反复被烧蚀更换活塞环、研磨全部气门后，出现发动机温度升高、油耗增加、动力性下降的故障车辆在行驶途中，突然感到发动机力不足且伴有异响车辆在行驶过程中出现异响之后发动机突然熄火排气管冒蓝烟，机油耗量增加，但发动机动力性能较好发动机大修后怠速不稳发动机更换正时齿带后运转状况变差发动机大修后动力性差发动机大修后，加速不良，排气管排黑烟水箱开锅，冷却液温度偏高发动机运转时水箱溢水、开锅，同时发动机过热车辆行驶过程中水箱经常开锅使用暖风时，发动机易过热散热器与水泵连接胶管连续爆裂发动机修理后常有过热现象发动机大修后机油超耗机油滤清器与缸体接合部突然大量漏机油仪表板上机油压力警报灯闪亮，但发动机运转正常修理机油泵后，发动机漏机油发动机高转速时，机油压力警报灯闪亮发动机突然熄火，将点火开关转至起动位置，发动机能起动，但当点火开关回到点火位置时发动机就熄火发动机怠速运转不稳，有抖动现象……第二章 电控燃油喷射式发动机第三章 底盘第四章 电气设备

<<夏利系列轿车故障诊断排除实例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>