<<新型数码手机维修技术图解>>

图书基本信息

书名:<<新型数码手机维修技术图解>>

13位ISBN编号:9787508310084

10位ISBN编号:750831008X

出版时间:2002-1

出版时间:中国电力出版社

作者:刘一村 编著

页数:258

字数:372000

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<新型数码手机维修技术图解>>

内容概要

本书以图解与叙述相结合的方式,详细地讲述了市场上流行的多种数码手机的电路原理、信号流程、手机各主要电路组成部分可能出现的故障点以及它们的检修排除方法,涉及的手机型号有诺基亚3210、8210/8850、3310型,摩托罗拉V998、T2688、L2000、P7689、A6188型,爱立信T28型,西门子3508型,松下GD90型,三星800C、2400C型等。

本书讲解图文并茂、通俗易懂,电路图解准确,语言干练明晰,避免了目前很多手机维修技术资料错误繁多的弊病,所有机型均配有详细的元件分布图及实物彩图,是一本难得的手机维修技术读物,很适合广大电子通信爱好者和手机维修专业人员自学阅读,可作为维修工具书使用,也可作为各地相关专业培训学校的培训教材或参考书。

<<新型数码手机维修技术图解>>

书籍目录

前言第一章 诺基亚系列数码手机 第一节 诺基亚3210型手机 外观图 1.2 开、关机电路 1.1 1.3 SIM卡电路故障点排除图解 故障点排除图解 1.4 显示电路故障点排除图解 1.5 音频 处理电路故障点排除图解 1.6 收音信机电路故障点排除图解 1.7 主板元件分布图及彩图 1.8 拆机步骤图解 第二节 诺基亚8210/8850型手机 2.2 开关机电路故障点排 2.1 外观图 2.3 SIM卡电路故障点排除图解 2.4 显示电路故障点排除图解 2.5 音频处理电路 故障点排除图解 2.6 收发信机电路故障点排除图解 2.7 主板元件分布图及彩图 2.8 拆 机步骤图解 第三节 诺基亚3310型手机 开关机电路故障点排除图解 3.1 外观图 3.2 3.3 SIM卡电路故障点排除图解第二章 摩托罗拉系列数码手机 第一节 摩托罗拉V998型手机 第二节 摩托罗拉T2688型手机 第三节 摩托罗拉L2000型手机 第四节 摩托罗拉P7689型手机 第五节 摩托罗拉A6188型手机第三章 爱立信T28型数码手机第四章 西门子3508型数码手机第五章 松下GD90型 数码手机第六章 三星系列数码手机 第一节 三星SGH800C型手机 第二节 三星SGH2400C型手机

<<新型数码手机维修技术图解>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com