

<<东风雪铁龙系列轿车维修实例精选>>

图书基本信息

书名：<<东风雪铁龙系列轿车维修实例精选>>

13位ISBN编号：9787508341224

10位ISBN编号：7508341228

出版时间：2006-5

出版时间：中国电力出版社

作者：张立新

页数：309

字数：261000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<东风雪铁龙系列轿车维修实例精选>>

内容概要

本书精选了东风雪铁龙品牌轿车下的“富康”、“爱丽舍”、“毕加索”、“赛纳”四大系列车型中典型故障维修实例，共计237例。

本书共分五章，分别介绍了东风雪铁龙系列轿车整车特点及发动机部分故障、底盘部分故障、电气系统部分故障和空调部分故障的故障现象、故障诊断与排除以及故障分析等内容。

本书图文并茂，通俗易懂，配以必要的理论分析，真正做到理论与实践相结合，特别适合广大汽车维修人员、汽车驾驶员阅读，也可供大、中专院校汽车维修类专业师生参考。

书籍目录

前言第一章 东风雪铁龙系列轿车简介 第一节 富康系列轿车简介 1.富康轿车概况 2.富康轿车的特点 3.富康轿车的标识 4.富康轿车整车技术性能参数 5.富康轿车维护规范 第二节 爱丽舍轿车简介 1.爱丽舍轿车概况 2.整车特点 3.技术特性 4.车辆标识 5.车辆的维护规范 第三节 毕加索轿车简介 1.毕加索轿车概况 2.整车特点 3.技术特性 4.车辆标识 5.车辆的维护规范 第四节 赛纳轿车简介 1.整车特性 2.车辆维护规范第二章 发动机部分故障 第一节 富康轿车故障维修实例 1.富康988轿车暴雨中捣缸 2.富康轿车飞轮齿圈松动 3.发动机起动困难,怠速运转不稳,行驶中松开加速踏板即熄火 4.发动机怠速间歇性抖动,打开空调抖动严重 5.发动机异响 6.怠速高、油耗大 7.富康轿车进水后排气管冒黑烟 8.怠速不稳,发动机抖动,加速无力 9.车辆动力性能差,行驶无力,油耗量增大 10.车速提不起来 11.怠速过高 12.在收节气门时,发动机怠速转速不稳,有时高有时低 13.发动机怠速转速降不下来,且尾气排放超标 14.发动机运转时排气管放炮,冒黑烟 15.冬季冷车不易起动,起动后发动机工作不稳,热车正常 16.炭罐滴油 17.发动机加速滞后和发抖 18.行驶过程中发动机有时逐渐熄火,难以正常起动 19.加速缓慢 20.车内经常有汽油味 21.富康988轿车动力不足,行驶途中熄火 22.添加燃油并停放十多天后,发动机起动不着 23.添加燃油后,发动机发动不着 24.车辆行驶速度超过100km/h后发动机抖动 25.车辆在低、中速行驶正常,但当行驶到130km/h时发动机抖动 26.富康ZX型轿车热车放松加速踏板易熄火 27.发动机运转不稳,松加速踏板时易熄火第三章 底盘部分故障第四章 电气系统部分故障第五章 空调部分故障

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>