

<<国产彩电故障快速检修实例精选>>

图书基本信息

书名：<<国产彩电故障快速检修实例精选>>

13位ISBN编号：9787508412375

10位ISBN编号：7508412370

出版时间：2003-1

出版时间：水利水电出版社

作者：主编袁跃进, 刘运

页数：232

字数：373000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<国产彩电故障快速检修实例精选>>

### 内容概要

本书共整理和编写了国产新型彩电及背投影电视各类故障检修800余例。

这些实例的电路与检修方法涉及上百种机型,既有易发性“通病”,也有疑难性故障;每个实例均按故障现象、对症快修、处理结果三个步骤进行论述,融原理分析与快修实践于一体,使初学者真正做到“有的放矢,对症下药”,达到快速排除故障的目的。

为了方便读者查阅,本书所有实例均按电路和机型分类编排,语言通俗易懂、形式图文并茂。

本书可供广大家电维修人员、初学电子维修技术者及职高培训班学员阅读与参考,也可供广大家电用户参考。

## &lt;&lt;国产彩电故障快速检修实例精选&gt;&gt;

## 书籍目录

前言一、康佳彩色电视机检修 例1 康佳A1488N型(数字化彩电)三无,LED灯不亮(一) 例2 康佳A1488N型(数字化彩电)三无,LED灯不亮(二) 例3 康佳A1488N型(数字化彩电)三无,LED灯不亮(三) 例4 康佳A1488N型(数字化彩电)三无,LED灯亮 例5 康佳A1488N型(数字化彩电)三无,红色指示灯亮 例6 康佳A1488N型(数字化彩电)三无,电源指示灯亮 例7 康佳A1488N型(数字化彩电)三无,F901烧断 例8 康佳A1488N型(数字化彩电)电压输入不稳定 例9 康佳A1488N型(数字化彩电)市电压较低时,不能工作 例10 康佳A1488N型(数字化彩电)有图像,无伴音 例11 康佳F2137D2型 屏幕在间出现垂直淡蓝带 例12 康佳P2993N型(镜面彩电)主/子画面均有归花点 例13 康佳P2993N型(镜面彩电)主画面雪花点大 例14 康佳P3492型 光栅暗淡,字符不清 例15 康佳T2106型 光栅过亮,有回扫线 例16 康佳T2106型 三无,电源及环绕声指示类均亮 例17 康佳T2106型 三无,待机指示灯暗亮 例18 康佳T2113FA型 三无,待机指示亮 例19 康佳T2113A型 图像暗淡,伴音正常 例20 康佳T2114型 有时不能开机,能开机时机内有“扑扑”声 例21 康佳T2115B型 图像垂直方向呈锯齿状 例22 康佳T2505型 图像左右胀缩 例23 康佳FT2506型 三无,电源的指泵灯不亮 例24 康佳FT2510型 屏幕无字符显示 例25 康佳T2510型 三无,电源指示类不亮 例26 康佳T2510型 满屏白光栅,控制失效 例27 康佳T2510N型 满屏过亮,无图像 例28 康佳T2517型 图像水平枕形失真 例29 康佳T2519D型 有图像,无伴音 例30 康佳T2519D型 屏幕为绿色,满屏回扫线 例31 康佳T2519D型 图像上下抖动 例32 康佳T2519D型 图像暗淡,伴音正常 例33 康佳T2519D型 光栅水平方向左右两侧内凹 例34 康佳T2519D型 三无,待机指示灯亮 .....二、长虹彩色电视机检修三、海尔彩色电视机检修四、TCL彩色电视机检修五、熊猫彩色电视机检修六、海信彩色电视机检修七、福日彩色电视机检修八、厦华彩色电视机检修九、创维彩色电视机检修十、高路华彩色电视机检修参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>