

图书基本信息

书名：<<多功能电话机故障快速检修实例精选>>

13位ISBN编号：9787508412399

10位ISBN编号：7508412397

出版时间：2003-1

出版时间：第1版(2003年1月1日)

作者：刘丽等编

页数：225

字数：373000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## 内容概要

本书共整理和编写了国内外各种多功能电话机故障检修780余例。这些实例的电路与检修方法涉及国内外上百种机型，既有易发性“通病”，也有疑难性故障；每个实例均按故障现象，对症快修，处理结果三个步骤进行论述，融原理分析与快修实践于一体，使初学者真正做到“有的放矢，对症下药”，达到快速排除故障的目的。书中还附有部分新机型的电路实测数据及检修资料。为了方便读者查阅，本书所有实例均按电路和机型分类编排，语言通俗易懂，形式图文并茂。本书可供广大家电维修人员，初学电子维修技术者及职高培训班学员阅读与参考，也可供广大家电用户参考。

## 书籍目录

前言一 多功能普通电话机检修例1 佳信HA238型电话机 不振铃例2 佳信HA238 ( III ) P/TSD型电话机 不振铃声例3 佳信HA238 ( III ) P/TSD型电话机 首位拨“6”时,不能发号例4 佳信HA238 ( III ) P/TSD型电话机 免提功能无效例5 佳信HA238 ( III ) P/TSD型电话机 手柄无送话功能例6 佳信HA238 ( III ) P/TSD型电话机 来电时振铃不响 ( 一 ) 例7 佳信HA238 ( III ) P/TSD型电话机 来电时振铃不响例8 佳信HA238 ( III ) P/TSD型电话机 振铃只响一声例9 佳信HA238 ( III ) P/TSD型电话机 振铃只响一声例10 佳信HA238 ( III ) P/TSD型电话机 无音频拨号功能例11 佳信HA238 ( III ) P/TSD型电话机 按重拨键无效例12 佳信HA238 ( III ) P/TSD型电话机 振铃声音小例13 佳信HA238 ( III ) P/TSD型电话机 免提受话无声例14 伊达HA881型电话机 振铃自响,拨号及通话正常例15 伊达HA881 ( ) P/TSD型电话机 来电时,不振铃例16 伊达HA881 ( ) P/TSD型电话机 振铃声很轻例17 伊达HA881 ( ) P/TSD型电话机 振铃只响一次自动接通例18 伊达HA881 ( ) P/TSD型电话机 不能挂机例19 伊达HA881 ( ) P/TSD型电话机 摘机后无拨号音例20 伊达HA881 ( ) P/TSD型电话机 双音频不发码例21 伊达HA881 ( ) P/TSD型电话机 手柄受话有沙沙杂音例22 伊达HA881 ( ) P/TSD型电话机 免提无声且双色指示灯不亮例23 伊达HA881 ( ) P/TSD型电话机 免提声音小例24 斯美HA2998 ( Z ) P/TSDL-LCD型电话机 来电时无振铃例25 斯美HA2998 ( Z ) P/TSDL-LCD型电话机 无铃声,不能拨号和送话例26 斯美HA2998 ( Z ) P/TSDL-LCD型电话机 无送、受话功能例27 斯美HA2998 ( Z ) P/TSDL-LCD型电话机 手柄无送、受话功能例28 斯美HA2998 ( Z ) P/TSDL-LCD型电话机 无受话功能例29 斯美HA2998 ( Z ) P/TSDL-LCD型电话机 受话时有杂音干扰例30 斯美HA2998 ( Z ) P/TSDL-LCD型电话机 送话时音小例31 斯美HA2998 ( Z ) P/TSDL-LCD型电话机 无拨号功能例32 斯美HA2998 ( Z ) P/TSDL-LCD型电话机 手柄和免提均不能发号例33 斯美HA2998 ( Z ) P/TSDL-LCD型电话机 无双音频拨号功能例34 松下智能型电话机 无拨号和通话功能例35 松下智能型电话机 手柄无通话功能.....二 多功能无绳电话机检修参考文献

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>