

<<农电员工安全知识读本>>

图书基本信息

书名：<<农电员工安全知识读本>>

13位ISBN编号：9787512327511

10位ISBN编号：751232751X

出版时间：2011-12

出版时间：中国电力出版社

作者：甘肃省电力公司 编

页数：158

字数：135000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<农电员工安全知识读本>>

内容概要

本书针对农电安全生产工作中普遍存在的员工安全意识不强、安全素质不高，人员作业行为不规范，安规执行不到位，两票执行不规范，安全措施不落实等现象，导致农电安全基础薄弱，农电员工人身和设备事故风险较高的实际情况，对农电安全生产作业人员应当掌握的基本知识、概念以及执行《国家电网公司电力安全工作规程》的重点要求等进行了归纳整理和分析说明。

本书的编写力求内容的实用性、针对性，突出面向农电员工、服务农电安全的特点。

全书分为五部分，主要内容包括农电安全知识问答、农网配电作业执行《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(2009版)有关条文说明、农网配电人身事故典型案例分析、农网作业现场工作票的使用与管理。

本书特别适合农电生产一线的班组长及普通员工日常学习、培训使用，也可作为各级农电安全生产管理人员的参考资料。

<<农电员工安全知识读本>>

书籍目录

序

前言

第一部分 农电安全知识问答

第二部分 农网配电作业执行《国家电网公司电力安全工作规程(线路部分)》(2009版)有关条文说明

第三部分 农网配电人身事故典型案例分析

第四部分 农网作业现场工作票的使用与管理

附录

<<农电员工安全知识读本>>

章节摘录

(4) 安全生产管理不到位。

县电力局生技股于7月初曾安排颜××(死者)整理核对变电站设备台账资料,但没有具体安排如何进行整理(事后分析,死者可能是去核对变电站10kV设备铭牌)。

对涉及变电站高压电气设备的工作,即未安排办理工作票,也未下达口头或电话命令,变电专责人员擅自单独工作失去监护,是本次事故发生的另一原因。

三、应吸取的主要教训 (1) 严守高压设备上工作的基本安全要求。

认真执行《国家电网公司电力安全工作规程(变电所部分)》(2009版)第2.1.4条“无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有监护人在场”的规定,特别是要督促各级领导、管理人员在进行高压电气设备巡视、检查时,严格遵守这些基本要求。

(2) 完善农网变电站各类防误闭锁装置。

对部分农网变电站存在的“五防”闭锁装置不全,高压开关柜、安全防护网无闭锁装置的问题,全面进行排查清理,完善35kV农网变电所的“五防”闭锁装置,对无程序闭锁的开关柜门、安全遮拦等,做好防随意打开的管理措施,严格执行。

(3) 完善变电站高压室门锁装置。

农网改造之前建设、投运的35kV变电站,大多采用10kV户内配电方式建设,高压室门锁损毁、或者没有门锁等问题较为普遍。

对此要进行全面清理、完善,确保高压室门锁在打开后能方便上锁,在没有钥匙的情况下从外部无法打开,彻底杜绝任何人员擅自进入高压室的问题。

.....

<<农电员工安全知识读本>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>