

<<长虹牌新型彩色电视机检修200>>

图书基本信息

书名：<<长虹牌新型彩色电视机检修200>>

13位ISBN编号：9787533516697

10位ISBN编号：7533516699

出版时间：2000-8-1

出版时间：福建科学技术出版社

作者：赵德秀,唐海平

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<长虹牌新型彩色电视机检修200>>

书籍目录

一 CN-7机心

- 1 手控一切功能正常，遥控失控（R3418T）
- 2 屏幕上显示灯笼彩色异常，字符颜色也不正常（R3418T）
- 3 屏幕上有图像显示，手控或遥控电视机一切功能均正常，但无字符（R3418T）
- 4 自动搜索节目，节目号不变，且15分钟后，自动回到待机工作状态（T2981/T2982）

.....

二 CN-9机心

- 1 无光栅、无伴音，电源指示灯不亮，二次开机后，无光栅、无伴音
- 2 无光栅、无伴音，电源指示灯亮
- 3 接通电源开关，电源指示灯亮，二次开机，无光栅、无伴音
- 4 接通电源开关，电源指示灯亮，二次开机，无光栅、无伴音，断开N801 脚，开关电源无电压

.....

三 CH-10机心

- 1 无光栅、无伴音，电源指示灯不亮
- 2 无光栅、无伴音，电源指示灯不亮，测+135V输出端电压仅1.2V
- 3 接通电源开关，电源指示灯时明时暗，二次开机无光栅、无伴音
- 4 接通电源开关，无光栅、无伴音，电源指示灯不亮，烧进线保险丝F801

.....

附录

<<长虹牌新型彩色电视机检修200>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>