

<<家装失误308例>>

图书基本信息

书名：<<家装失误308例>>

13位ISBN编号：9787539028637

10位ISBN编号：7539028637

出版时间：2006-9

出版时间：江西科学技术出版社

作者：黄喜雨

页数：191

字数：180000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<家装失误308例>>

### 内容概要

众所周知，近几年的装饰、装修市场急剧升温，需求量在不断增长，但必须看到，我国的建筑装饰界无论在设计理论、施工实践，还是在对材料的选用、工艺处理方面与国外先进水平相比，都有较大距离。

为此，作者根据自己多年的实践经验，并列举了大量施工案例编写本书，意在指导和规范施工工艺。

本书的特点是根据目前家装行业在设计和施工中存在的不规范现状，结合住宅空间环境的功能性要求，严格遵照施工规范，将家装施工项目系统分类，详细介绍，希望能给读者在住宅装饰设计、施工中提供理论帮助。

本书内容丰富，实用性强并且有一定的深广度，也可作为环境艺术设计专业参考学习。

<<家装失误308例>>

书籍目录

第一部分 水电部分 (一) 家装强弱电部分 1. 家装强弱电布线不套绝缘管或使用不适当的套管  
 2. 电线的线径偏小, 未达到安全规格 3. 线路接头过多及接头处理不当 4. 强弱电放置一起  
 5. 插座安装不考虑用途特点 6. 忽视插座的连线方式 7. 忽视开关的安全性 8. 绝缘管长度  
 不够时不使用连接配件 9. 强弱电线路灶具和暖气等热源很近 10. 重复布线 11. 线管被后序  
 工种损坏 12. 室内分支回路数量过少 13. 室内插座数量偏少 14. 未装漏电保护器或安装不当  
 15. 卫生间未做等位连接 16. 电线不分色 17. 电力管线及设备紧挨煤气管线或暖气 18.  
 灯具高温部位与可燃物之间未采取隔热、散热等防火保护措施 19. 较大或较重的灯具没有安装吊筋,  
 而是直接安在吊顶上面 20. 补线槽用腻子代替水泥 21. 没有住宅电气布线图 22. 电线受潮短  
 路而引发危险 23. 灯具及开关插座面板安装过早 24. 自己接的网线根本就通不了 (二) 给排  
 水 1. 冷热水管混接 2. 热水管没做保温 3. 热水管采用镀锌铁管 4. 水管附近或下面有开  
 关插座等电源 5. 水管漏水 6. 水流太小 7. 软管爆裂 8. 坐便器冲水时溢水 9. 洗面盆  
 下水返异味 10. 随意拆改水路 11. 给排水安装后不进行增压测试 12. 暖气伤人 13. 暗敷  
 的管道中间有接头 14. 卫生间镀锌管水管埋暗管 15. 从便器安装不稳 16. 从便器水箱与墙面  
 距离大 17. 从便器底座有渗漏现象第二章 吊顶与隔断部分 .....第三章 地面部分第四章 固定家具与  
 五金安装第五章 细木工部分第六章 门窗工程第七章 油工部分第八章 涂料部分第九章 裱糊与软包工程  
 第十章 泥瓦工部分第十一章 厨房与卫生间第十二章 防水及渗漏第十三章 装修中的禁区第十四章 430  
 条家装小常识附录A: 上海市住宅装饰装修验收标准(2004版315标准)

<<家装失误308例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>