

## <<电工与电子技术实验>>

### 图书基本信息

书名 : <<电工与电子技术实验>>

13位ISBN编号 : 9787560336756

10位ISBN编号 : 7560336752

出版时间 : 2012-7

出版时间 : 哈尔滨工业大学出版社

作者 : 林春

页数 : 153

版权说明 : 本站所提供之下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问 : <http://www.tushu007.com>

## <<电工与电子技术实验>>

### 内容概要

《应用型本科院校“十二五”规划教材·电工电子类：电工与电子技术实验》由多年从事实践教学的教师编写，内容由浅入深，为应用型本科院校工科非电专业电工技术、电子技术、电工与电子技术、电工学课程配套使用的实验教程。

《应用型本科院校“十二五”规划教材·电工电子类：电工与电子技术实验》内容包括三部分：电工类实验，电子类实验和电工电子设计型实验。

《应用型本科院校“十二五”规划教材·电工电子类：电工与电子技术实验》可作为应用型本科院校工科非电类相关专业的电工技术、电子技术、电工与电子技术、电工学实验课和实验课程设计教材，也可供从事电子设计工作的工程技术人员参考。

## <<电工与电子技术实验>>

### 书籍目录

绪论  
0.1 实验课的教学目的和意义  
0.2 电工电子实验课要求  
0.3 电工电子实验课程管理规定  
0.4 电量测量与数据处理  
0.4.1 电量的测量  
0.4.2 数据的处理  
第1章 常用电子仪器仪表的使用  
1.1 C65 直流电流表  
1.2 L7/5 交流电流表  
1.3 D51-W 功率表  
1.4 直流电源  
1.4.1 HY1770 直流恒流电源  
1.4.2 HY1711-3S 双路直流稳定电源  
1.5 SG1020P 函数信号发生器  
1.6 示波器  
1.6.1 GOS-620 示波器  
1.6.2 YB432B 示波器  
1.7 DF2170C 交流毫伏表  
1.8 MY61 数字万用表  
1.9 ZX21型 电阻箱  
1.10 RX7-OA 电容箱  
1.11 GX9/4 电感箱  
第2章 电工技术实验  
1 伏安特性与叠加定理的验证  
实验2 基尔霍夫、戴维南、诺顿定理的验证  
实验3 RLC 谐振  
实验4 RC 电路的暂态过程  
实验5 三相电路  
实验6 电动机的继电接触器控制  
实验7 三相异步电动机的时间、顺序控制电路  
实验8 OrCAD PSpice 电路仿真实验  
第3章 电子技术实验  
1 常用电子仪器仪表的使用  
实验2 单管共发射极放大电路  
实验3 射极跟随器  
实验4 负反馈放大器  
实验5 集成运算放大器线性应用  
实验6 组合逻辑电路及其应用  
实验7 时序逻辑电路及其应用  
实验8 555 定时器应用电路  
实验9 计算机仿真  
第4章 电子电路综合设计  
设计1 水温控制系统设计  
设计2 彩灯控制系统设计  
设计3 智力竞赛抢答器设计  
设计4 汽车尾灯控制电路  
附录 A OxCAD/PSpice 15.7 仿真软件简介  
A.1 OrCAD 软件  
A.2 绘制电路原理图  
A.3 直流电路仿真分析  
A.4 交流电路仿真分析  
A.5 动态电路的时域分析  
附录 B 常用电子元器件  
B.1 电阻器  
B.2 电容器  
B.3 二极管  
参考文献

## &lt;&lt;电工与电子技术实验&gt;&gt;

## 章节摘录

电工测量的任务是测定电流、电压、电功率、电阻等电工量。电工测量大多数采用直接测量法，例如，用电流表测量电流，而电子测量除了要测定电压和电流外，还要测量增益、频率特性等其他电子电路性能指标，往往采用间接测量法。在电子电路中，电压是最基本的参数之一，很多物理量都可能通过测量电压来间接得到，例如，放大电路的输出电阻，就可通过测量其开路电压和负载电流得到。

1.电工基本电量的测量 (1) 电压的测量 通常测量直流电压采用磁电系电压表，而测量交流电压采用电磁电压表。

也可以用万用表来测量。

但注意不能用万用表测量非正弦电压，也不能测量超出其频率范围的交流电压，否则都会产生较大的误差。

测量电压时，电压表与被测电路并联，注意直流电压表的“+”、“-”端钮一定要和被测电压的“+”、“-”极性对应相接，不能接反。

(2) 电流的测量 通常测量直流电流、交流电流可分别采用直流电流表和交流电流表，也可以用万用表测量。

测量电流时，电流表应串联在被测电路中。

若是直流电流表还要注意其“+”、“-”极性，应保证电路的电流从电流表标有“+”极性的端钮流入。

2.电子基本电量的测量 (1) 直流电压的测量 用万用表的直流电压挡(DCV)或示波器可测直流电压。

用示波器测量直流电压的方法如下：选择零电平参考基准线。

将Y轴输入耦合方式开关置“GND”，调节Y轴位移旋钮，使扫描线对准屏幕某一条水平线，则该水平线为零电平参考基准线。

再将耦合方式开关置“DC”位置，灵敏度微调旋钮置“校准”位置，测出偏移格数。

接入被测直流电压，调节灵敏度旋钮，使扫描线处于适当高度位置。

.....

## <<电工与电子技术实验>>

### 版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>