

<<电视机疑难故障检修200例>>

图书基本信息

书名：<<电视机疑难故障检修200例>>

13位ISBN编号：9787800224478

10位ISBN编号：7800224473

出版时间：1992-06

出版时间：金盾出版社

作者：黄签名，黄大勇 编著

页数：239

字数：177000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电视机疑难故障检修200例>>

内容概要

本书列举了彩色、黑白电视机疑难故障检修200例。

对每例疑难故障的现象、故障分析和检修方法均作了较具体的介绍。

同时，还结合实例介绍了一些应急修理和难购件的代换方法，以便读者举一反三，在业余条件下掌握检修彩色、黑白电视机疑难故障的技能。

本书通俗易懂，可读性、实用性、启发性强，对广大无线电爱好者和专业无线电修理人员均有指导作用和参考价值。

<<电视机疑难故障检修200例>>

书籍目录

一、电源电路、消磁电路故障检修 1.无图无声无光(厚膜块HM6402坏) 2.图像有黑斑块干扰且扭动(电源滤波电容坏) 3.伴音开大影响光栅幅度(全桥中一只二极管开路) 4.低频道收不到节目(加速电容失效) 5.转换频道时行失步(取样电位器开路) 6.图像幅度忽大忽小(稳压二极管性能变差) 7.工作一会光栅慢慢缩小(稳压二级管热稳定性差) 8.光栅扭曲、喇叭有交流“哼哼”声(滤波电容坏) 9.光栅下部扯动(调整管性能变劣) 10.市电低于200V时不能收看(调整管 低) 11.图像整幅缩小 12.光栅呈喇叭状,且下半部比上半部暗 13.无图无声无光(整流可控硅坏) 14.无图无声无光(电源开关管坏) 15.无图无声无光(电源厚膜块STR451坏) 16.无图无声无光(电源厚膜块HM9102坏) 17.无图无声无光(电源厚膜块STR6020S坏) 18.有“礼花”状彩斑,无光栅(取样偏置电阴断路) 19.有时“自熄”(+110V供电线与主板虚焊) 20.烧交流保险毕(电源开关管绝缘层对地击穿) 21.有时“自熄”(消磁电阴虚焊) 22.图像幅度随便伴音大小变化(消磁电阴虚焊) 23.屏幕上有一条下下移动的水平亮线(电源滤波电容虚焊) 24.无规律“自熄”电源稳压管热稳定性差 25.无图无声无光(开关变压器引脚虚焊) 26.无图无声无光(市电升高击穿滤波电容) 27.图像有色斑(消磁电阻坏) 二、伴音电路故障检修 28.伴音失控(伴音块uPC1353C局新坏) 29.伴音失控(伴音块TDA3190P局部损坏) 30.无伴音(伴半块AN355局部损坏)三、行扫描电路故障检修四、场扫描电路故障检修五、光栅显示电路故障检修六、视频放大电路故障检修七、解码、亮度通道电路故障检修八、自动控制电路故障检修九、中频放大电路故障检修十、高频调谐器故障检修十一、遥控电路故障检修附录一:彩色、黑白电视机部分集成电路资料附录二:彩色、黑白电视机部分厚膜电路资料

<<电视机疑难故障检修200例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>