

<<土石坝养护修理规程SL210-98>>

图书基本信息

书名：<<土石坝养护修理规程SL210-98>>

13位ISBN编号：9781580124119

10位ISBN编号：1580124119

出版时间：1999-5

出版时间：中国水利水电出版社

作者：中华人民共和国水利部

页数：52

字数：45000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<土石坝养护修理规程SL210-98>>

### 内容概要

《土石坝养护修理规程》是根据水利部1993年水利行业标准编写计划安排制定的，编写的格式和规则以SL01-97《水利水电技术标准编写规定》为依据。

本规程是土石坝养护修理应遵循的技术准则，通过本规程的实施，使土石坝养护修理工作规范化，达到恢复或改善原有工程结构状况，避免造成险坝，保证土石坝的安全运行。

本规程主要包括以下内容：——规定了规程的适用范围，说明了土石坝养护修理的重要性及主要内容和必须遵循的有关规范等。

- 土石坝养护的一般规定及坝各部位养护的要求、养护的措施等。
- 土石坝修理的一般规定及坝各部位修理的要求、修理的措施等。
- 白蚁及其他动物危害防治的一般规定、防治的要求及措施等。
- 抢修的一般规定及各种险情的抢护要求、措施等。

<<土石坝养护修理规程SL210-98>>

书籍目录

1 总则 2 土石坝养护 3 土石坝修理 4 白蚁及其他动物危害的防治 附录A抢修 条文说明

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>