

<<国产轿车故障诊断与排除实例精>>

图书基本信息

书名：<<国产轿车故障诊断与排除实例精选>>

13位ISBN编号：9787111151142

10位ISBN编号：7111151143

出版时间：2005-8

出版时间：机械工业出版社

作者：张凤山等编

页数：376

字数：481000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<国产轿车故障诊断与排除实例精>>

### 内容概要

本书为应广大读者要求而编写的《国产轿车故障诊断与排除实例精选》续集。

此集主要以较新车型故障实例为主，如新广州本田雅阁、别克君威、宝来、马自达6、北京现代索纳塔、大众波罗等，同时兼顾保有量较大的车型，如奥迪A6、A4、帕萨特B5、桑塔纳2000、捷达、爱丽舍、富康、赛欧、风神蓝鸟、奇瑞等，着重介绍故障现象、故障检查方法与分析思路，各车型构造特点与相关技术要点，维修技术人员常犯的错误及认识误区，并附有“维修小结”或“维修启示”等。使案例起到举一反三之效。

本书为十几位汽修高手实践经验的总结，精选了近年较新车型的典型故障、疑难故障共500多例，案例真实，分析透彻，反映各车型结构和技术特点、维修人员常犯的错误的认识误区，并附“维修小结”，以便举一反三。

既可供维修时借鉴参考，又是快速提高维修技术的好“老师”。

书籍目录

第一章 汽车故障诊断检修注意事项、思路与方法 第一节 发动机电控系统故障诊断 第二节 燃油供给系统故障检查 第三节 空气供给系统主要部件故障检查 第四节 排气系统故障检查 第五节 电子点火系统故障检查 第六节 电子控制系统故障检查 第七节 自动变速器控制系统部件检查 第八节 防抱死制动系统故障检查 第九节 空调系统故障检查 第二章 发动机电控系统、排放系统、燃油供给系统维修实例 1.广州本田雅阁轿车发动机故障指示灯常亮,但发动机工作正常 2.广本田雅阁轿车发动机冷车时工作正常,热车后转速只能达到4500r/min 3.广州本田雅阁轿车以70~80km/h的速度行驶时,急加速时车辆斗动严重 4.广州本田雅阁轿车发动机怠速不稳 5.广州本田雅阁3.0L轿车发动机怠速抖动,急加速时回火,有时熄火 6.广州本田雅阁轿车怠速转速过低,怠速抖动 7.广州本田雅阁轿车排气管冒白烟 8.广州本田雅阁轿车发动机偶尔熄火 9.广州本田雅阁轿车无法起动 10.广州本田雅阁轿车无法起动 11.广州本田雅阁轿车发动机热车起动困难 12.广州本田雅阁轿车加速无力时,最高车速只有60km/h 13.广州本田雅阁轿车加速时,车辆前后窜动 14.广州本田雅阁轿车在高速路上行驶时,发动机冷却液温度高 15.广州本田雅阁轿车发动机怠速抖动,有时熄火 16.广州本田雅阁轿车怠速时发动机有明显的振动 17.广州本田雅阁轿车发动机有时无法起动 18.广州本田雅阁轿车发动机间有时无法起动 19.广州本田雅阁轿车冷车正常,而热车怠速不稳,加速无力 20.广州本田雅阁轿车发动机异响 21.广州本田雅阁轿车发动机怠速时抖动,加速正常 22.广州本田雅阁轿车发动机怠速时抖动,加速正常 .....第三章 变速器、转向系统维修实例 第四章 防抱死制动系统维修实例 第五章 安全保护系统维修实例 第六章 自动空调系统维修实例 第七章 其他电控系统维修实例

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>