

<<1993-1994年铁路行车事故案 >

图书基本信息

书名：<<1993-1994年铁路行车事故案例汇编>>

13位ISBN编号：9787113023836

10位ISBN编号：7113023835

出版时间：1996-09

出版时间：中国铁道出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<1993-1994年铁路行车事故案 >

内容概要

内容简介

本书汇编有1993、1994年两年间全路车务系统所发生的36件险性事故，每件事故案例包括：事故概况、原因分析、主要责任者及改进措施。

读者对象：车务系统职工。

书籍目录

目录

- 1.威岭站未准备好进路接车险性事故
- 2.宽沟站列车冲突险性事故
- 3.马家站车辆溜入区间险性事故
- 4.绥化站向占用区间发出列车险性事故
- 5.哈尔滨站错办接车进路险性事故
- 6.四合站未准备好进路发车险性事故
- 7.大东站未准备好进路发车险性事故
- 8.锦州站未准备好进路发车险性事故
- 9.沈阳北站错办闭塞发车险性事故
- 10.牛庄站列车冲突险性事故
- 11.老庙站未准备好进路发车险性事故
- 12.居庸关站进路不对接车险性事故
- 13.秦皇岛站客车侧面冲突险性事故
- 14.桃儿湾站向占用线接入列车险性事故
- 15.余家湾站客车错开方向险性事故
- 16.徐州北站未准备好进路接发列车险性事故
- 17.长沙堡站未准备好进路接发列车险性事故
- 18.夏畷站未准备好进路发车险性事故
- 19.岩寺站车辆溜入区间险性事故
- 20.朱家坑站有车线接车险性事故
- 21.金村站未准备好进路发车险性事故
- 22.张家山站未准备好进路发车险性事故
- 23.新开铺车站向占用区间发出列车险性事故
- 24.衡阳站未准备好进路接发列车险性事故
- 25.小龙门车站未准备好进路发出列车险性事故
- 26.塘口站将超限列车接入非固定线路的险性事故
- 27.灵川站车辆溜入区间险性事故
- 28.文里站列车冒进信号险性事故
- 29.绵阳站列车冲突险性事故
- 30.黑龙潭站向占用线接车险性事故
- 31.双石桥站未准备好进路接车险性事故
- 32.水晶坡站向占用线接车险性事故
- 33.刚察站有车线接车险性事故
- 34.陆家崖站调车作业车辆溜逸险性事故
- 35.大草滩站车辆溜入区间险性事故
- 36.鄯马河站车辆溜入区间险性事故

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>