

<<新编电话机故障检修850例>>

图书基本信息

书名：<<新编电话机故障检修850例>>

13位ISBN编号：9787115076427

10位ISBN编号：7115076421

出版时间：1999-9

出版时间：人民邮电出版社

作者：钱如竹 孙中扬

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<新编电话机故障检修850例>>

内容概要

本书精选了市场上较为流行的脉冲拨号电话机、双音频拨号电话机、脉冲双音频兼容电话机和无绳电话机等四个类型79种电话机的维修实例，详细介绍了850余种故障的具体检修过程和技巧，是目前我国故障覆盖面最广、内容最新、涉及机型最多的一本电话机检修书。

该书内容新颖，通俗实用，深入浅出，图文并茂，适合于广大电信维修人员、工程技术人员、电子技术爱好者学习使用。

<<新编电话机故障检修850例>>

书籍目录

第一章 脉冲选号电话机故障检修实例 1

第一节 HA-5型电话机故障检修实例 1

1.话机振铃、发号均正常，但通话时有“沙沙”的干扰声 1

2.摘机后闪类，且发号不正常 1

3.拨号后仍有拨号音 1

4.键盘不发号 1

5.电话为主叫时，发号、通话均正常；当被叫振铃时，铃声响一下后，就不响了，而呼叫方听到的是忙音，不能通话 1

6.有的按键不能快速弹回 1

7.错发

<<新编电话机故障检修850例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>