

<<电脑故障排除实用技巧1000例>>

图书基本信息

书名：<<电脑故障排除实用技巧1000例>>

13位ISBN编号：9787115123176

10位ISBN编号：7115123179

出版时间：2005-1-1

出版时间：人民邮电出版社

作者：晏国英,陈波

页数：321

字数：504000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<电脑故障排除实用技巧1000例>>

内容概要

本书针对广大电脑用户在实际操作过程中遇到的问题，收集了1000例电脑常见故障，并分析其原因，提出解决办法，以期给用户带来帮助。

全书可分为三大部分：电脑硬件故障、软件故障和外设故障和外设故障。

硬件故障包括主板、BIOS、CPU、内存、硬盘、显卡、声卡、网卡、键盘与鼠标、电源、机箱、显示器、软盘与软驱、光盘与光驱、盘动硬盘、刻录机等；其他外设故障包括数码相机、UPS、打印机、扫描仪与投影仪、电视卡等。

在编写中，总结了电脑初学者最关心的一些故障，并全面地分析原因，提出解决故障的方法，如对付死机、黑屏、蓝屏、病毒的方法等。

本书结构清晰、内容详实、技巧丰富，不但可作为从事电脑组装与维护工作人员的参考用书，还可作为个人电脑爱好者和办公室的工作人员进行电脑维护的指导用书，帮助DIY一族解决实际问题。

<<电脑故障排除实用技巧1000例>>

书籍目录

第一章 电脑故障类型和检修方法 1.1 认识电脑故障 1.1.1 电脑的常见故障 1.1.2 引起电脑故障的原因 1.2 电脑故障常见的检测方法 1.2.1 观察法 1.2.2 替换法 1.2.3 插拔法 1.2.4 最小系统法 1.2.5 清洁法 1.2.6 程序测试法 1.3 常见电脑故障维修工具 1.3.1 硬件工具 1.3.2 软件工具 1.4 电脑维护基础常识 1.4.1 具备一定的操作系统和软硬件知识 1.4.2 具备一定的电脑维护经验 1.4.3 良好的售后服务 1.5 检测维护电脑的注意事项 1.5.1 断开电源 1.5.2 防止静电 1.5.3 备妥工具

第二章 主板故障排除 1. 换芯片解决主板故障 2. 错误的温度报告导致声音故障 3. 检测主板风扇转速为零 4. 主板资源分配混乱引起系统死机 5. 主板电池电量不足导致开机故障 6. 为何不能安装Windows98 7. 不能安装Windows2000 8. 设备管理器中有不明设备 9. 主板无法实现STR 10. 主板错误 11. 主板BootEasy初始化失败 12. 主板做工差导致的故障 13. 主板故障导致打印机无法正常打印 14. 主板前置USB连线不兼容造成鼠标故障 15. 内存识别错误 16. 主板不能识别CPU 17. 硕泰克主板点不亮 18. 主板不能加电 19. 主板故障导致开机无显示 20. 主板并行口或IDE口损坏 21. BIOS设置不能保存 22. 安装Windows操作系统或启动Windows操作系统时鼠标不可用 23. 电脑频繁死机 24. 启动错误 25. 华硕主板与奔腾2400MHz的CPU是否搭配 26. 微星主板的Smartkey密码忘记是导致无法开机 27. BIOS显示CPU风扇的转速为0 28. 不能启动电脑 29. 更护MS6309主板上的CPU后经常死机 30. DDR主板能否使用老式处理器

第三章 BIOS故障排除第四章 CPU故障排除第五章 内存故障排除第六章 硬盘故障排除第七章 移动存储故障排除第八章 显卡、声卡、网卡故障排除第九章 显示器故障排除第十章 电源故障排除第十一章 键盘与鼠标故障排除第十二章 外设故障排除第十三章 系统故障排除第十四章 软件故障排除

<<电脑故障排除实用技巧1000例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>