

<<彩色电视机检修精要>>

图书基本信息

书名：<<彩色电视机检修精要>>

13位ISBN编号：9787121051968

10位ISBN编号：7121051966

出版时间：2008-1

出版时间：电子工业

作者：杨成伟

页数：442

字数：729600

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<彩色电视机检修精要>>

内容概要

本书通过具有代表性的故障检修实例，系统地介绍了飞利浦、日立、JVC等品牌型号彩色电视机的故障分析及检修方法，并在电路图中用文字标注了主要元件的功能作用和使用要求、关键部位的信号波形成和工作电压、易损坏元件的根本原因和故障表现、维修时需要注意的一些事项，另外对故障所涉及的功能电路均以表格形式给出了正常工作电压值或其他参数值，以供检修时作为故障分析或电路调试的依据。

本书具有较强的启发性、指导性、实用性、资料性，可供彩色电视机维修人员参考。

<<彩色电视机检修精要>>

书籍目录

第1章 飞利浦彩色电视机检修精要 1.1 飞利浦TDA8374/8375 (PV4.0) 机芯彩色电视机故障分析及检修经验 1.2 飞利浦G8机芯彩色电视机故障分析及检修经验 1.3 飞利浦G88AA机芯彩色电视机故障分析及检修经验 1.4 飞利浦TDA8366 (MD1.1A) 机芯彩色电视机故障分析及检修经验 1.5 飞利浦GFL机芯彩色电视机故障分析及检修经验 1.6 飞利浦TDA8844机芯彩色电视机故障分析及检修经验第2章 日立彩色电视机检修精要 2.1 日立25M8C (TA7860AP+HA520268P+HA51339SP-3机芯) 彩色电视机故障分析及检修经验 2.2 日立25M8A-041 (LA7650H+HA51339SP-3机芯) 彩色电视机故障分析及检修经验 2.3 日立CMT2518 (G9PL-2机芯) 彩色电视机故障分析及检修经验 2.4 日立CMT2588 (HA51339SP-3机芯) 彩色电视机故障分析及检修经验 2.5 日立CMT2598 (AP3机芯) 彩色电视机故障分析及检修经验 2.6 日立CMT2900 (HA5139SP-3机芯) 彩色电视机故障分析及检修经验第3章 JVC彩色电视机检修精要 1. 胜利 (JVC) AV—G29光栅正常, 节目数量减少, 且图像浅淡偏红 2. 胜利 (JVC) AV—G29MX无规律自动关机 3. 胜利 (JVC) AV—G29MX无光栅, 限流电阻R903频繁熔断 4. 胜利 (JVC) AV—2500C无光栅, x射线保护电路动作 5. 胜利 (JVC) Av—2500无光栅、图像很暗, 将对比度、亮度调到最大时图像画面中的暗区仍看不清楚 6. 胜利 (JVC) AV—2500枕形失真 7. 胜利 (JVC) AV—S250M光栅中有彩斑出现 8. 胜利 (JVC) AV—S29M1H无光栅, 但电源指示灯仍亮 (一) 9. 胜利 (JVC) AV—S29M1H无光栅, 但电源指示灯仍亮 (二) 10. 胜利 (JVC) AV—S29M1H无光栅, 电源指示灯也不亮第4章 三洋机芯大屏幕彩色电视机检修精要 4.1 三洋CEM2515C (A2机芯) 整机线路故障分析及检修经验 4.2 三洋CKM2589K- (A3机芯) 整机线路故障分析及检修经验 4.3 三洋CKM2516 (A6-CB机芯) 整机线路故障分析及检修经验第5章 夏普机芯大屏幕彩色电视机检修精要第6章 索尼机芯大屏幕彩色电视机检修精要第7章 东芝机芯大屏幕彩色电视机检修精要第8章 松下机芯大屏幕彩色电视机检修精要

<<彩色电视机检修精要>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>