

<<名优彩色电视机I2C总线调整速查手>>

图书基本信息

书名：<<名优彩色电视机I2C总线调整速查手册>>

13位ISBN编号：9787122102492

10位ISBN编号：7122102491

出版时间：2011-3

出版时间：化学工业出版社

作者：姜立华 主编

页数：331

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<名优彩色电视机I2C总线调整速查手>>

内容概要

本书介绍了康佳、海尔、长虹、海信、TcL、厦华、创维、乐华、松下、东芝、三洋、三星、LG、飞利浦、索尼等知名品牌彩色电视机的I2c总线的调整方法、技巧及数据等内容，这些均是维修新型电视机时不可缺少的参考资料。

本书精选了超级芯片机芯、数字高洁机芯及液晶机芯电视机的调整方法和数据资料，内容新颖、通俗实用、资料全面、查阅方便，可供广大电子爱好者、家电维修人员、售后服务人员和电视机用户阅读。

书籍目录

第一章 康佳电视机

- 一、康佳SA系列电视机I2C总线的调整
- 二、康佳SE系列电视机I2C总线的调整
- 三、康佳SK系列电视机I2C总线的调整
- 四、康佳S系列电视机I2C总线的调整
- 五、康佳K系列电视机I2C总线的调整
- 六、康佳T系列电视机I2C总线的调整
- 七、康佳BT系列液晶电视机I2C总线的调整

第二章 海尔电视机

- 一、海尔MST721机芯液晶电视机I2C总线的调整
- 二、海尔MST5C26机芯电视机I2C总线的调整
- 三、海尔8859B机芯电视机I2C总线的调整
- 四、海尔8823机芯电视机I2C总线的调整
- 五、海尔8807/8809机芯电视机I2C总线的调整
- 六、海尔8803/8803A机芯电视机I2C总线的调整
- 七、海尔76930机芯电视机I2C总线的调整
- 八、海尔UOC9373机芯电视机I2C总线的调整
- 九、海尔UOC9370机芯电视机I2C总线的调整

第三章 长虹电视机

- 一、长虹CH13机芯电视机I2C总线的调整
- 二、长虹CH16机芯电视机I2C总线的调整
- 三、长虹CN18机芯电视机I2C总线的调整
- 四、长虹DT5机芯电视机I2C总线的调整
- 五、长虹DT7机芯电视机I2C总线的调整
- 六、长虹LP06机芯液晶电视机I2C总线的调整
- 七、长虹LS12机芯液晶电视机I2C总线的调整

第四章 海信电视机

- 一、海信USOC机芯电视机I2C总线的调整
- 二、海信“三洋”LA76933机芯电视机I2C总线的调整
- 三、海信“东芝”G2机芯电视机I2C总线的调整
- 四、海信HY60高清机芯电视机I2C总线的调整
- 五、海信SVP高清机芯电视机I2C总线的调整
- 六、海信“飞利浦”高清机芯电视机I2C总线的调整
- 七、海信“泰鼎”高清机芯电视机I2C总线的调整
- 八、海信GS高清机芯电视机I2C总线的调整
- 九、海信HDTV系列高清数字电视机I2C总线的调整
- 十、海信MST5机芯液晶电视机I2C总线的调整

第五章 TCL电视机

- 一、TCL CS7PH73/D机芯电视机I2C总线的调整
- 二、TCL CL7PH73/D机芯电视机I2C总线的调整
- 三、TCL TB73机芯电视机I2C总线的调整
- 四、TCL HY80机芯电视机I2C总线的调整
- 五、TCL AT21S135电视机I2C总线的调整
- 六、TCL Y22机芯电视机I2C总线的调整
- 七、TCL Y12机芯电视机I2C总线的调整

<<名优彩色电视机I2C总线调整速查手>>

- 八、TCL SY31机芯电视机I2C总线的调整
- 九、TCL TDA938 × 机芯电视机I2C总线的调整
- 十、TCL TDA937 × 机芯电视机I2C总线的调整
- 十一、TCL HiD29206P电视机I2C总线的调整
- 十二、TCL HiD29189PB电视机I2C总线的调整
- 十三、TCL MS88机芯液晶电视电视机I2C总线的调整
- 第六章 厦华电视机
 - 一、厦华TS系列电视机I2C总线的调整
 - 二、厦华TK系列电视机I2C总线的调整
 - 三、厦华W系列电视机I2C总线的调整
 - 四、厦华MT系列电视机I2C总线的调整
 - 五、厦华MT2935A型数字高清电视机I2C总线的调整
 - 六、厦华V系列数字高清电视机I2C总线的调整
 - 七、厦华R系列液晶电视机I2C总线的调整
 - 八、厦华HU系列液晶电视电视机I2C总线的调整
- 第七章 创维电视机
 - 一、创维3T30、3T36、4T36机芯电视机I2C总线的调整
 - 二、创维4T30、5T30、5T36机芯电视机I2C总线的调整
 - 三、创维4P30机芯电视机I2C总线的调整
 - 四、创维5P30机芯电视机I2C总线的调整
 - 五、创维3I30/5I30机芯电视机I2C总线的调整
 - 六、创维6D72机芯电视机I2C总线的调整
 - 七、创维6D92机芯电视机I2C总线的调整
 - 八、创维6D96机芯电视机I2C总线的调整
 - 九、创维8G20、8G21机芯液晶电视电视机I2C总线的调整
- 第八章 乐华电视机
 - 一、乐华8803机芯电视机I2C总线的调整
 - 二、乐华8809机芯电视机I2C总线的调整
 - 三、乐华8829机芯电视机I2C总线的调整
- 第九章 松下电视机
 - 一、松下S13A机芯电视机I2C总线的调整
 - 二、松下MD3N机芯电视机I2C总线的调整
 - 三、松下GP1机芯电视机I2C总线的调整
 - 四、松下GP3机芯电视机I2C总线的调整
 - 五、松下LH41机芯液晶电视电视机I2C总线的调整
- 第十章 东芝电视机
 - 一、东芝D1SS机芯电视机I2C总线的调整
 - 二、东芝JH9UC系列电视机I2C总线的调整
 - 三、东芝S3ES机芯电视机I2C总线的调整
 - 四、东芝WL66C系列液晶电视电视机I2C总线的调整
- 第十一章 三洋电视机
 - 一、三洋FC2A机芯电视机I2C总线的调整
 - 二、三洋FC4C机芯电视机I2C总线的调整
 - 三、三洋FC5A、FC5D机芯电视机I2C总线的调整
 - 四、三洋CK25D88G、CK21F90G电视机I2C总线的调整
 - 五、三洋FC6A机芯电视机I2C总线的调整
 - 六、三洋FC7 × R机芯电视机I2C总线的调整

<<名优彩色电视机I2C总线调整速查手>>

七、三洋GA2B机芯电视机I2C总线的调整

八、三洋GA2C?芯电视机I2C总线的调整

九、三洋GA3B、GA3E机芯电视机I2C总线的调整

十、三洋GC2A、GA2A机芯电视机I2C总线的调整

第十二章 三星电视机

一、三星KS1A (P) 机芯电视机I2C总线的调整

二、三星KS2A (P) 机芯电视机I2C总线的调整

三、三星R81B系列液晶电视电视机I2C总线的调整

第十三章 LG电视机

一、LG MC?01GA机芯电视机I2C总线的调整

二、LG MC?019A机芯电视机I2C总线的调整

三、LG MC?022A机芯电视机I2C总线的调整

第十四章 飞利浦电视机

一、飞利浦SK1?0A?CA机芯电视机I2C总线的调整

二、飞利浦A10A机芯电视机I2C总线的调整

第十五章 索尼电视机

一、索尼BY?1A机芯电视机I2C总线的调整

二、索尼AG?3E机芯电视机I2C总线的调整

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>