

<<装饰工程质量问题与防治>>

图书基本信息

书名：<<装饰工程质量问题与防治>>

13位ISBN编号：9787502567972

10位ISBN编号：7502567976

出版时间：2005-4

出版时间：化学工业出版社

作者：李继业

页数：373

字数：325000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<装饰工程质量问题与防治>>

### 内容概要

本书以确保建筑装饰工程质量为出发点, 针对工程质量粗糙、装饰材料质量低劣、质量缺陷繁多等现象, 主要介绍了装饰工程、楼地面工程、吊顶工程、门窗工程、抹灰工程、饰面工程、涂料工程、刷浆裱糊工程、隔墙工程、幕墙工程质量问题与防治方法等内容, 同时本书还介绍了装饰工程中最新的科研成果。

本书结构合理, 内容全面, 实用性很强。

本书适用于装饰工程的技术人员、管理人员和工人阅读使用。

## &lt;&lt;装饰工程质量问题与防治&gt;&gt;

## 书籍目录

第一章 概论 第一节 装饰工程存在的施工质量问题与防治措施 一、装饰工程存在的质量问题 二、提高装饰工程质量的措施 第二节 住宅重新装修存在的质量问题与防治措施 一、住宅装修中存在的质量问题 二、克服二次装修弊端的措施 第二章 楼地面工程质量问题与防治 第一节 水泥砂浆地面质量问题与防治 一、地面起砂 二、地面空鼓 三、面层裂缝 第二节 地面砖和陶瓷锦砖的质量问题与防治 一、地面砖空鼓与脱落质量问题 二、地面砖裂缝质量问题 三、地面砖接缝质量差的问题 四、面层不平整、积水、倒泛水问题 五、陶瓷锦砖地面空鼓与脱落问题 六、锦砖地面出现斜槎质量问题 第三节 木板地面工程施工中的质量问题与防治措施 一、木地板的松动与起拱 二、行走时木地板响声大 三、木地板腐朽质量问题 四、木地板拼缝不严质量问题 五、木地板表面不平质量问题 六、木地板表面刨槎质量问题 第四节 塑料地面的质量问题与防治 一、面层空鼓 二、颜色与软硬不一 三、焊缝不符合要求 四、表面呈现波浪形 第五节 现制水磨石地面质量问题与防治 一、表面裂缝 二、表面光亮度差 三、颜色深浅不同 第六节 涂布地面工程质量问题与防治 一、表面粗糙 二、粉化、掉面、脱皮、开裂 三、腻子裂纹 第三章 吊顶工程质量问题与防治 第一节 吊顶龙骨质量问题与防治 一、轻钢龙骨纵横方向线条不平直 二、木吊顶龙骨拱度不匀 第二节 抹灰吊顶质量问题与防治 一、板条抹灰吊顶不平 二、苇箔抹灰吊顶面层不平 三、钢丝网抹灰吊顶不平 第三节 金属板吊顶质量问题与防治 一、吊顶不平质量问题 二、接缝明显质量问题 第四节 石膏板吊顶质量问题与防治 一、罩面板大面积挠度明显 二、拼缝不平整质量问题 三、吸声板面层孔距排列不均 第五节 轻质板吊顶质量问题与防治 一、轻质板吊顶面层变形 二、吊顶与设备衔接不妥 三、拼缝与分格质量问题 第四章 门窗工程质量问题与防治 第一节 木门窗工程质量问题与防治 一、木门窗框安装缺陷..... 第五章 抹灰饰面工程质量问题与防治 第六章 饰面板工程质量问题与防治 第七章 涂饰工程质量问题与防治 第八章 刷浆裱糊工程质量问题与防治 第九章 隔墙工程质量问题与防治 第十章 幕墙工程质量问题与防治 参考文献

<<装饰工程质量问题与防治>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>