

<<大屏幕彩色电视机维修实例999(2)>>

图书基本信息

书名：<<大屏幕彩色电视机维修实例999(2003新编)>>

13位ISBN编号：9787505376854

10位ISBN编号：7505376853

出版时间：2003-03-01

出版时间：电子工业出版社

作者：李玉全

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<大屏幕彩色电视机维修实例999(2)>>

内容概要

家用电器维修实例999丛书。

本书编入了大屏幕彩色电视机维修实例819个，是《彩色电视机维修实例999》的续编。

全书共分十一部分，分别介绍整机不工作，无光栅、无图像、无伴音，遥控按键不起作用，图像、伴音异常，光栅不正常，彩色不正常，电源工作不正常，画中画功能不正常，不能存储、搜索节目等故障的维修方法。

三个附录给出了彩色电视机维修参考资料。

书中选用的维修实例具有一定的代表性、实用性、启发性

<<大屏幕彩色电视机维修实例999(2)>>

书籍目录

- 一 整机不工作
- 二 无光栅、无图像、无伴音
- 三 遥控按键不起作用
- 四 图像、伴音异常
- 五 光栅不正常
- 六 彩色不正常
- 七 电源工作不正常
- 八 画中画功能不正常
- 九 不能存储、搜索节目
- 十 信号接收不正常
- 十一 综合性故障
- 附录A 彩色电视机主要集成电路引脚功能与数据
- 附录B 大屏幕彩色电视机常见故障速查速修
- 附录C 大屏幕彩色电视机显像管的代换

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>