

<<化学工业标准汇编 化学助剂 20>>

图书基本信息

书名：<<化学工业标准汇编 化学助剂 2003>>

13位ISBN编号：9787506630986

10位ISBN编号：7506630982

出版时间：2003-7

出版时间：中国标准出版社

作者：中化化工标准化所

页数：405

字数：749000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<化学工业标准汇编 化学助剂 20>>

内容概要

《化学工业标准汇编 化学助剂 2003》除保留1996年版现行的标准外，又增收了1995年12月至2003年3月底批准发布的有关化学助剂专业的国家标准和行业标准。

本汇编汇集了截止2003年3月底批准发布的全部现行标准13项，其中国家标准57项，行业标准46项。

本汇编收集的国家标准的属性已在本目录上标明（GB或GB/T），年代号用四位数字表示。

鉴于部分国家标准是在国家标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样；读者在使用这些国家标准时，其属性以本目录上标明的为准（标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查对）。

书籍目录

一、化学助剂基础与通用方法 GB/T 1658—1982 增塑剂灰分的测定 GB/T 1659—1982 增塑剂水分的测定(比浊法) GB/T 1660—1982 增塑剂运动粘度的测定(品氏法) GB/T 1661—1982 增塑剂运动粘度的测定(恩氏法) GB/T 1663—2001 增塑剂结晶点的测定 GB/T 1664—1995 增塑剂外观色度的测定 GB/T 1665—1995 增塑剂皂化值及酯含量的测定 GB/T 1668—1995 增塑剂酸值及酸度的测定 GB/T 1669—2001 增塑剂加热减量的测定 GB/T 1670—1988 增塑剂热稳定性试验 GB/T 1671—1988 增塑剂闪点的测定 克利夫兰德开口杯法 GB/T 1672—1988 液体增塑剂体积电阻率的测定 GB/T 1676—1981 增塑剂碘值的测定 GB/T 1677—1981 增塑剂环氧值的测定(盐酸-丙酮法) GB/T 1678—1981 增塑剂环氧值的测定(盐酸-吡啶法) GB/T 5543—1985 树脂整理剂中总甲醛含量的测定方法 GB/T 5544—1985 树脂整理剂中游离甲醛含量的测定方法 GB/T 5545—1985 树脂整理剂中羟甲基甲醛含量的测定方法 GB/T 5546—1985 树脂整理剂中不挥发组分的测定方法 GB/T 5547—1985 树脂整理剂粘度的测定方法 GB/T 5548—1985 树脂整理剂加催化剂后溶液稳定性的测定方法 GB/T 6489.1—2001 工业用邻苯二甲酸酯类的检验方法 热处理后的色泽测量 GB/T 6489.2—2001 工业用邻苯二甲酸酯类的检验方法 酸度的测定 GB/T 6489.3—2001 工业用邻苯二甲酸酯类的检验方法 酯含量的测定 皂化滴定法 GB/T 6489.4—2001 工业用邻苯二甲酸酯类闪点的测定 克利夫兰开口杯法 GB/T 6691—1986 树脂整理剂折射率的测定方法 GB/T 6692—1986 树脂整理剂比重的测定方法 GB/T 9338—1988 荧光增白剂的白度测定方法(仪器法) GB/T 9340—1988 荧光样品色的相对测量方法 GB/T 11409.1—1995 橡胶防老剂、硫化促进剂 熔点测定方法 GB/T 11409.2—1995 橡胶防老剂、硫化促进剂 结晶点测定方法 GB/T 11409.3—2003 橡胶防老剂、硫化促进剂 软化点的测定 GB/T 11409.4—1989 橡胶防老剂、硫化促进剂 加热减量的测定方法 GB/T 11409.5—1989 橡胶防老剂、硫化促进剂 筛余物的测定方法 GB/T 11409.6—2003 橡胶防老剂、硫化促进剂 表观密度的测定 GB/T 11409.7—1989 橡胶防老剂、硫化促进剂 灰分的测定方法 GB/T 11409.8—1989 橡胶防老剂、硫化促进剂 粘度的测定方法 旋转粘度计法 GB/T 11409.9—2003 橡胶防老剂、硫化促进剂 盐酸不溶物含量的测定 GB/T 12029.1—1989 洗涤剂用羧甲基纤维素钠水分及挥发物的测定 GB/T 12029.2—1989 洗涤剂用羧甲基纤维素钠粘度的测定 GB/T 12029.3—1989 洗涤剂用羧甲基纤维素钠pH值的测定(电位法) GB/T 12029.4—1989 洗涤剂用羧甲基纤维素钠醚化度的测定 GB/T 12029.5—1989 洗涤剂用羧甲基纤维素钠纯度的测定 GB/T 12029.6—1989 洗涤剂用羧甲基纤维素钠的筛分试验 GB/T 18951—2003 橡胶配合剂 氧化锌 试验方法 GB/T 18952—2003 橡胶配合剂 硫磺 试验方法 GB/T 18953—2003 橡胶配合剂 硬脂酸 定义及试验方法 HG/T 2094—1991 橡胶配合剂简称 HG/T 2994—1987(1997) 纺织染整助剂名词术语(原GB 7768—1987) HG/T 2995—1987(1997) 纺织染整助剂的分类(原GB 7769.1-1987) HG/T 2996—1987(1997) 纺织染整助剂的命名原则(原GB 7770—1987) HG/T 3017—1988(1997) 氯化石蜡氯含量的测定 汞量法(原GB 1679—1988) HG/T 3018—1988(1997) 氯化石蜡热稳定指数的测定(原GB 1680--1988) 二、化学助剂 GB/T 8826—1988 防老剂RD GB/T 8827—1988 防老剂甲 GB/T 8828—1988 防老剂4010NA GB/T 8829--1988 硫化促进剂NOBS(N-氧二乙撑-2-苯并噻唑次磺酰胺) GB/T 10661—1996 荧光增白剂VB1 GB/T 11405—1989 工业邻苯二甲酸二丁酯 GB/T 11406—2001 工业邻苯二甲酸二辛酯 GB/T 11407—1989 硫化促进剂M GB/T 11408—1989 硫化促进剂DM GB/T 12028—1989 洗涤剂用羧甲基纤维素钠 HG/T 2074—1991 保险粉(连二亚硫酸钠) HG/T 2091—1991 氯化石蜡-42 HG/T 2092—1991 氯化石蜡-52 HG/T 2093—1991 烷基磺酸苯酯 HG/T 2096—1991 硫化促进剂CBS HG/T 2097—1991 偶氮二甲酰胺(发泡剂ADC) HG/T 2281—1992 次硫酸氢钠甲醛(雕白块) HG/T 2334—1992 硫化促进剂TMTD HG/T 2337—1992 硬脂酸铅(轻质) HG/T 2338—1992 硬脂酸钡(轻质) HG/T 2339—1992 二盐基亚磷酸铅 HG/T 2340—1992 三盐基硫酸铅 HG/T 2341—1992 四溴双酚A HG/T 2342—1992 硫化促进剂DPG(二苯胍) HG/T 2343--1992 硫化促进剂ETU(乙撑硫脲)附录 化学助剂标准顺序目录及代替信息

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>