

<<中国机械工业标准汇编>>

图书基本信息

书名：<<中国机械工业标准汇编>>

13位ISBN编号：9787506638579

10位ISBN编号：7506638576

出版时间：2005-10

出版时间：中国标准出版社

作者：邓宁

页数：546

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<中国机械工业标准汇编>>

内容概要

《中国机械工业标准汇编》系列丛书自出版以来在行业内受到认可和好评，对机械工业技术的发展和标准的宣传贯彻起到了积极的促进作用。

现出版的《中国机械工业标准汇编量具量仪卷(第二版)》，除保留了第一版有效的标准外，又增收了1998年至2005年6月底以前批准发布的量具量仪国家标准32项，行业标准78项，同时取消了被替代和被废止的标准。

本卷中的国家标准和行业标准的属性已在目录上标明(GB或GB / T和JB或JB / T)，年号用四位数字表示。

鉴于部分标准是在标准清理整顿前出版的，现尚未修订，故正文部分仍保留原样；读者在使用这些标准时，其属性以目录上标明的为准(标准正文“引用标准”中标准的属性请读者注意查对)。

本卷由中国标准出版社第三编辑室与全国量具量仪标准化技术委员会共同选编，收集了截止到2005年6月底以前批准发布的全部现行国家标准54项和行业标准78项，分上下两册出版。

上册内容为术语及方法、长度测量器具和角度测量器具；下册内容为形位误差测量器具、表面质量测量器具、齿轮测量器具、螺纹测量器具、其他测量器具、测量链、通用器件及附件。

愿第二版的出版对标准的宣传贯彻起到更加积极的推动作用。

<<中国机械工业标准汇编>>

书籍目录

上 一、术语及方法 GB/T 17163—1997 几何量测量器具术语 基本术语 GB/T 17164—1997 几何量测量器具术语 产品术语 JB/T 7976—1999 轮廓法测量表面粗糙度的仪器 术语 JB/T 8372—1996 几何量测量仪器型号编制方法 二、长度测量器具 GB/T 1214.1—1996 游标类卡尺 通用技术条件 GB/T 1214.2—1996 游标类卡尺 游标卡尺 GB/T 1214.3—1996 游标类卡尺 高度游标卡尺 GB/T 1214.4—1996 游标类卡尺 深度游标卡尺 GB/T 1216—2004 外径千分尺 GB/T 1218—2004 深度千分尺 GB/T 1219—2000 几何量技术规范 长度测量器具：指示表设计及计量技术要求 GB/T 1957—1981 光滑极限量规 GB/T 4755—2004 扭簧比较仪 GB/T 6093—2001 几何量技术规范(GPS) 长度标准 量块 GB/T 6311—2004 大量程百分表 GB/T 6312—2004 壁厚千分尺 GB/T 6313—2004 尖头千分尺 GB/T 6314—2004 三爪内径千分尺 GB/T 6317—1993 带表卡尺 GB/T 6320—1997 杠杆齿轮比较仪 GB/T 6321—2004 光学扭簧测微计 GB/T 6322—1986 光滑极限量规型式和尺寸 GB/T 8061—2004 杠杆千分尺 GB/T 8122—2004 内径指示表 GB/T 8123—1998 杠杆指示表 GB/T 8177—2004 两点内径千分尺 GB/T 9056—2004 金属直尺 GB/T 9058—2004 奇数沟千分尺 GB/T 14899—1994 电子数显卡尺 GB/T 18761—2002 电子数显指示表 JB/T 2989—1999 板厚千分尺 JB/T 3237—1991 杠杆卡规 JB/T 3712—1998 小扭簧比较仪 JB/T 4166—1999 带计数器千分尺 JB/T 5214—1991 曲轴量表 JB/T 5216—1991 硫化机测力表 JB/T 5608—1991 电子数显深度卡尺 JB/T 5609—1991 电子数显高度卡尺 JB/T 6079—1992 电子数显外径千分尺 JB/T 6081—1992 深度百分表 JB/T 7429—1994 电子塞规 JB/T 7980—1999 半径样板 JB/T 8346—1996 带表卡尺指示表 JB/T 8370—1996 游标类卡尺 游标卡尺(测量范围0~1500 mm, O~2000 mm) JB/T 8499—1996 电子柱电感测微仪 JB/T 8787—1998 峰值电感测微仪 JB/T 8788—1998 塞尺 JB/T 8790—1998 钢球式内径百分表 JB/T 8791—1998 涨簧式内径百分表 JB/T 10005—1999 小测头千分尺 JB/T 10006—1999 内测千分尺 JB/T 10007—1999 大外径千分尺(测量范围为1000~3000 mm) JB/T 10014—1999 数显电感测微仪 JB/T 10016—1999 测厚规 JB/T 10017—1999 带表卡规 JB/T 10032—1999 微米千分尺 JB/T 10033—1999 测微头 JB/T 10035—1999 厚度表 JB/T 10036—1999 电感式测微仪 JB/T 10313—2002 量块检验方法 三、角度测量器具 GB/T 6092—2004 直角尺 GB/T 6315—1996 游标万能角度尺 GB/T 11852—2003 圆锥量规公差与技术条件 GB/T 11853—2003 莫氏与公制圆锥量规 GB/T 11854—2003 7/24工具圆锥量规 GB/T 11855—2003 钻夹圆锥量规 下 四、形位误差测量器具 五、表面质量测量器具 六、齿轮测量器具 七、螺纹测量器具 八、其他测量器具 九、测量链 十、通用器件及附件

<<中国机械工业标准汇编>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>