

<<国产500KV输变电设备运行及事>>

图书基本信息

书名：<<国产500KV输变电设备运行及事故分析>>

13位ISBN编号：9787508343884

10位ISBN编号：7508343883

出版时间：2006-9

出版时间：中国电力出版社

作者：王世阁

页数：128

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<国产500KV输变电设备运行及事>>

内容概要

为了总结国产第一批了500kV输变电运行情况，为国产输变电设备进一步提高产品质量提供资料编者把这些设备运行以来发生的事故、故障和严重异常总结出来，并进行归类和简要分析，找出发生问题的原因及改进质量的措施。

主要包括变压器运行情况及事故分析，电抗器、电容式电压互感器运行情况及事故分析，高压空气断路器、电流互感器运行情况，充油电缆的运行情况及事故分析。

本书可供从事电力设备制造、试验和电力系统运行的技术人员及检修、管理人员使用，也可供有关专业院校的师生参考。

<<国产500KV输变电设备运行及事>>

书籍目录

前言第一章 变压器运行情况及事故分析 第一节 变压器基本情况 第二节 设备发生的主要问题 第三节 变压器事故分析 第四节 变压器运行情况综述 第五节 500kV变压器发展情况第二章 电抗器运行情况及事故分析 第一节 电抗器的基本结构 第二节 设备发生的主要问题 第三节 电抗器的事故情况与分析 第四节 电抗器运行情况综述 第五节 500kV电抗器发展情况第三章 高压空气断路器运行情况 第一节 断路器的基本情况 第二节 设备发生的主要问题 第三节 运行情况综述 第四节 500kV断路器发展情况第四章 电流互感器运行情况 第一节 电流互感器的基本情况 第二节 设备发生的主要问题 第三节 电流互感器运行情况综述 第四节 500kV电流互感器发展情况第五章 电容式电压互感器运行情况及事故分析 第一节 电容式电压互感器的基本情况 第二节 设备发生的主要问题 第三节 电容式电压互感器事故分析 第四节 电容式电压互感器运行情况综述 第五节 500kV电容式电压互感器发展情况第六章 充油电缆运行情况 第一节 充油电缆的基本情况 第二节 电缆发生的主要问题 第三节 电缆的负荷和大负荷试验情况 第四节 电缆的退役 第五节 充油电缆运行情况综述

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>