

<<病险水库加固实例>>

图书基本信息

书名：<<病险水库加固实例>>

13位ISBN编号：9787508405636

10位ISBN编号：7508405633

出版时间：2004-6

出版时间：中国水利水电出版社

作者：牛运光

页数：250

字数：385000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<病险水库加固实例>>

### 内容概要

本书汇集、整编、分析了64座水库大坝失事和除险加固的实例，其中多数是大型水库和重点中型水库。

全书共分五篇，包括总论、漫坝失事实例、渗漏事故实例、滑坡实例和裂缝实例等，主要从工程概况、病险（或失事）情况、原因分析、经验教训、加固措施和加固效果等方面，重点介绍了水库大坝由于漫坝、渗漏、滑坡、裂缝等不同类型原因造成的水库安全问题和加固处理措施。

并针对每项病险原因进行的综合论述。

本书内容具体、丰富，资料翔实，可供从事水利科研、设计、施工、管理及教学等人员借鉴。

## &lt;&lt;病险水库加固实例&gt;&gt;

## 书籍目录

序前言第一篇 总论 水库大坝安全不可忽视 水库土石坝除险加固第二篇 水库大坝漫坝失事实例及其综述 河北省“63.8”洪水刘家台等水库垮坝失事及教训 河南省“75.8”洪水板桥和石漫滩两座大型水库漫坝失事及教训 河南省铁佛寺水库漫坝失事及灾害 辽宁省虎台水库漫坝失事及教训 甘肃省党河水库漫坝失事及教训 甘肃省李家咀水库漫坝失事及教训 甘肃省史家沟水库漫坝失事及教训 浙江省桥墩水库漫坝失事及灾害 河南省腾口水库漫坝失事及灾害 安徽省佛子岭和磨子潭水库漫坝失事及教训 水库土石坝防洪标准综述第三篇 水库土石坝渗漏事故实例及其综述 丹江口水利枢纽左岸土石坝质量事故及加固 北京市崇各庄水库土石坝塌坑及加固 北京市西斋堂水库土石坝塌坑及加固 河北省邱庄水库土石坝坝基渗漏及处理 河北省龙门水库土石坝坝基渗漏及处理 山西省漳泽水库泄洪洞消力池管涌及处理 山西省东榆林水库副坝坝基渗漏决口及复建 辽宁省南城子水库土石坝渗漏及处理 辽宁省转角楼水库土石坝绕渗及处理 吉林省新力城水库土石坝渗漏及处理 黑龙江省龙凤山水库土石坝坝基渗漏及处理 河南省彰武水库土石坝坝基渗漏及处理 河南省玉马水库土石坝塌坑及处理 山东省岸堤水库土石坝坝基渗漏及处理 山东省白浪河水库土石坝坝基渗漏及处理 山东省太河水库土石坝坝基渗漏及处理 山东省嵩山水库土石坝坝基渗漏及处理 浙江省银峰水库土石坝渗漏及处理 湖南省黄材水库土石坝病险情况及加固 湖南省焦坑水库土石坝渗漏及处理 湖南省金江水库土石坝渗漏及处理 江西省拓林水库土石坝质量事故及处理 江西省坪村水库土石坝渗漏及处理 广西澄江水库土石坝坝体渗漏及处理 广西洪潮江水库土石坝坝体渗漏及处理 陕西省桃曲坡水库灰岩库区渗水及治理措施 新疆乌拉泊水库土石坝存在的问题及处理 新疆夹河子水库土石坝渗漏及处理 新疆加音塔拉水库土石坝副坝渗漏及处理 甘肃省黄羊河水库土石坝坝体塌坑及处理 青海省沟后水库溃坝失事及经验教训 水库土石坝渗漏事故及控制措施综述第四篇 水库土石坝滑坡实例及其综述 北京市密云水库白河主坝滑坡及加固 山西省文峪河水库土石坝滑坡及加固 内蒙古自治区红山水库副坝下游台地滑坡分析及加固 辽宁省汤河水库土石坝滑坡及加固 江西省七一水库土石坝滑坡及加固 福建省数座土石坝滑坡情况及加固 山东省狼猫山水库土石坝滑坡及加固 山东省卧虎山水库溢洪道左岸滑坡及加固 山东省东周水库土石坝滑坡及加固 湖北省狮子岩水库土石坝滑坡及加固 湖南省流光岭水库土石坝滑坡及加固 湖南省东坑水库土石坝滑坡及加固 四川省四五水库土石坝滑坡及加固 贵州省锅底河水库土石坝滑坡及加固 陕西省观音河水库溢洪道右侧山体滑坡及加固 湖南省拓溪、凤滩水库空气岸坡变形原因及防治措施 丹江口水利枢纽左岸土石坝滑坡及加固 水库土石坝滑坡事故经验教训综述第五篇 水库土石坝裂缝实例及其综述 天津市于桥水库土石坝裂缝原因及加固 河北省岳城水库土石坝裂缝原因及加固 湖北省白莲河水库土石坝裂缝原因及加固 广东省大秦水库土石坝裂缝原因及加固 陕西省王瑶水库土石坝裂缝原因及加固 甘肃省巴家咀水库土石坝裂缝原因及加固 土石坝裂缝原因分析峪防治加固措施综述

<<病险水库加固实例>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介, 请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>