

<<奥迪轿车维修实例/国产汽车维修>>

图书基本信息

书名：<<奥迪轿车维修实例/国产汽车维修实例丛书>>

13位ISBN编号：9787538132502

10位ISBN编号：7538132503

出版时间：2000-8-1

出版时间：

作者：曹利民

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

书籍目录

第一章 发动机

- 1 发动机难以起动，有时起动后不久便熄火
- 2 起动时发动机无着车迹象
- 3 起动困难，起动后可正常运行，但冷却液温度偏高
- 4 加速踏板踩到底时车速仅为60km/h

.....

第二章 底盘

- 1 离合器不能分离
- 2 发动机行驶无力，换档困难，提速缓慢
- 3 自动变速器升档时迟滞

.....

第三章 电气系统及车身

- 1 发动机不能起动，起动锁止警告灯却闪烁不止
- 2 在停车场停了一段时间后车内起火
- 3 起动机运转无力，有时发动机不易起动

.....

附录1 大众公司专用故障阅读器VAG1551的使用

附录2 大众轿车电路图识图方法

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>