<<机械工程材料与设计选材>>

图书基本信息

书名: <<机械工程材料与设计选材>>

13位ISBN编号:9787560508122

10位ISBN编号:756050812X

出版时间:1996-04

出版时间:西安交通大学出版社

版权说明:本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com

<<机械工程材料与设计选材>>

内容概要

内容简介

本书分为两篇共9章。

第1篇为机械工程材料,内容包括工程材料及其性能,碳钢、铸铁及

热处理,合金钢,有色金属及其合金,高分子材料、陶瓷材料及复合材料共5章,着重介绍各类工程材料的组织结构、冷热加工工艺及性能特点和应用范围,以使学生掌握必要的材料知识和有关的基本理论;第2篇为设计选材,内容包括刚度与强度,脆性断裂、疲劳与蠕变,腐蚀与磨损,工程材料的选用共4章,着重介绍工程材料各种性能的物理本质、衡量指标、失效方式及提高性能的途径。

本书既具有必要的基本理论,又加强了针对性和实用性。

本书各章后均附有习题与思考题,以帮助读者思考、复习、巩固和引伸所学知识。

本教材主要供机械制造和设计类各专业大学本科学生使用,也可供从事机械制造和设计的工程技术人员参考。

<<机械工程材料与设计选材>>

书籍目录

| 78. |
|-----|
| 71 |

第1篇 机械工程材料

第1章 工程材料及其性能

- 1.1 材料的性能与设计
- 1.2 工程材料类别
- 1.2.1 金属与合金
- 1.2.2 高分子材料
- 1.2.3 陶瓷材料
- 1.2.4 复合材料
- 1.3 材料的价格及可得性

习题

第2章 碳钢、铸铁及热处理

- 2.1 纯铁的组织和性能
- 2.1.1 纯铁的结晶过程
- 2.1.2 纯铁的同素异构转变
- 2.1.3 工业纯铁的组织和性能
- 2.2 铁碳相图
- 2.2.1 碳在铁碳合金中的存在形式
- 2.2.2 Fe Fe3C相图
- 2.2.3 Fe C (石墨)相图
- 2.3 碳钢
- 2.3.1 碳和杂质元素对缓冷碳钢性能的影响
- 2.3.2 钢锭的组织和缺陷
- 2.3.3 压力加工钢的组织和性能
- 2.3.4 碳钢的分类、牌号及用途
- 2.4 铸铁
- 2.4.1 铸铁的石墨化过程及其影响因素
- 2.4.2 灰口铸铁的分类、组织、性能和用途
- 2.4.3 合金铸铁
- 2.5 钢的热处理
- 2.5.1 过冷奥氏体转变曲线
- 2.5.2 钢的普通热处理
- 2.5.3 钢的表面热处理
- 习题与思考题
- 第3章 合金钢
- 3.1 概述
- 3.1.1 合金元素在钢中的作用
- 3.1.2 合金钢的分类及牌号
- 3.2合金结构钢
- 3.2.1 低合金结构钢
- 3.2.2 合金渗碳钢
- 3.2.3 合金调质钢
- 3.2.4 合金弹簧钢
- 3.2.5 滚珠轴承钢(62)
- 3.3 合金工具钢

<<机械工程材料与设计选材>>

- 3.3.1 低合金工具钢
- 3.3.2 高合金工具钢
- 3.4 特殊性能钢
- 3.4.1 不锈钢
- 3.4.2 耐热钢
- 3.4.3 低温钢
- 3.4.4 耐磨钢
- 习题与思考题

第4章 有色金属及其合金

- 4.1 铝及铝合金
- 4.1.1 铝及铝合金的性能特点
- 4.1.2 铝合金的时效强化和细晶强化(变质处理)
- 4.1.3 铝及铝合金的分类和用途
- 4.2 铜及铜合金
- 4.2.1 铜及铜合金的性能特点
- 4.2.2 铜及铜合金的分类和用途
- 4.3 轴承合金
- 4.3.1 轴承合金的性能要求
- 4.3.2 轴承合金的分类及用途
- 4.4 钛及钦合金
- 4.4.1 钛及钛合金的性能特点
- 4.4.2 钛合金的分类及用途
- 习题与思考题

第5章 高分子材料、陶瓷材料及复合材料

- 5.1 高分子材料
- 5.1.1 高分子链的组成、结构和形态
- 5.1.2 聚合物的聚集态和物理状态
- 5.1.3 高分子材料的性能特点
- 5.1.4 常用高分子材料
- 5.2 陶瓷材料
- 5.2.1 陶瓷材料的显微组织和性能特点
- 5.2.2 常用工程结构陶瓷材料
- 5.2.3 金属陶瓷硬质合金
- 5.3 复合材料
- 5.3.1 纤维增强复合材料的强化机理
- 5.3.2 复合材料的性能特点
- 5.3.3 纤维增强复合材料
- 习题与思考题
- 第2篇 设计选材
- 第6章 刚度与强度
- 6.1 工程材料在静拉伸时的应力 应变行为及性能指标
- 6.1.1 典型的应力 应变曲线
- 6.1.2 性能指标及其在设计中的意义
- 6.1.3 其它类型的应力、应变行为
- 6.2 晶体变形的内部过程及力学指标的物理意义
- 6.2.1 弹性变形的本质及弹性模量的物理意义
- 6.2.2 塑性变形的现象及本质

<<机械工程材料与设计选材>>

- 6.2.3 屈服强度的物理意义及影响因素
- 6.3 金属与陶瓷的弹性模量与屈服强度
- 6.3.1 金属与陶瓷的弹性模量
- 6.3.2 提高金属材料强度的途径
- 6.3.3 提高陶瓷材料强度的途径
- 6.4 高分子材料的刚度与强度
- 6.4.1 高分子材料受力时的变形过程及力学行为的特点
- 6.4.2 影响高分子材料刚度与强度的因素
- 6.5 复合材料的刚度与强度
- 6.6 实例分析
- 6.6.1 弹簧选材分析
- 6.6.2 梁的选材分析
- 习题与思考题
- 第7章 脆性断裂、疲劳与蠕变
- 7.1 脆性断裂与冲击试验
- 7.1.1 脆断与韧断
- 7.1.2 影响韧性的外部条件
- 7.1.3 缺口冲击试验及冲击韧性
- 7.2 断裂韧性
- 7.2.1 断裂韧性指标提出的背景
- 7.2.2 断裂韧性基本概念
- 7.2.3 断裂韧性的设计方法及应用范围
- 7.2.4 例题
- 7.3 工程材料的韧性及提高韧性的途径
- 7.3.1 金属材料
- 7.3.2 非金属材料
- 7.4 疲劳行为
- 7.4.1 疲劳的基本特征
- 7.4.2 疲劳试验及抗力指标
- 7.5 提高材料疲劳性能的途径
- 7.5.1 影响疲劳性能的因素
- 7.5.2 实例分析 喷油泵凸轮轴驱动端的断裂与防止
- 7.6 蠕变行为
- 7.6.1 蠕变现象及意义
- 7.6.2 蠕变的本质
- 7.6.3 蠕变试验及性能指标
- 7.7 工程材料的蠕变及选用
- 7.7.1 工程陶瓷的蠕变抗力
- 7.7.2 金属的蠕变抗力
- 7.7.3 高分子材料的蠕变抗力
- 7.7.4 实例分析 透平发动机叶片材料的选择
- 习题与思考题
- 第8章 腐蚀与磨损
- 8.1 材料的高温氧化
- 8.1.1 氧化速率与氧化过程
- 8.1.2 抗氧化措施
- 8.2 材料的电化学腐蚀(190湿腐蚀)

<<机械工程材料与设计选材>>

- 8.2.1 电化学腐蚀反应
- 8.2.2 电化学腐蚀倾向与腐蚀速率
- 8.2.3 金属的局部腐蚀
- 8.2.4 介质与应力联合作用下的腐蚀
- 8.3 改善材料腐蚀抗力的措施
- 8.3.1 改善介质的腐蚀条件
- 8.3.2 电化学保护
- 8.3.3 表面涂层
- 8.3.4 耐蚀材料及其合理选用
- 8.4 摩擦和磨损的基本概念
- 8.4.1 摩擦
- 8.4.2 润滑
- 8.5 材料的磨损
- 8.5.1 粘着磨损
- 8.5.2 磨料磨损
- 8.6 提高磨损抗力的途径
- 8.6.1 抗粘着磨损
- 8.6.2 粘着磨损失效举例
- 8.6.3 抗磨料磨损
- 习题与思考题
- 第9章 工程材料的选用
- 9.1 机械工程材料选材要点
- 9.2 按力学性能选材要点
- 9.3 工程材料的选材原则
- 9.3.1 安全可靠性
- 9.3.2 经济性
- 9.3.3 制造方法
- 9.4 汽车中的选材问题
- 9.4.1 汽车的能耗
- 9.4.2 汽车材料的选用
- 9.5 材料选择举例
- 9.6 对现阶段各种工程材料的评价

<<机械工程材料与设计选材>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介,请支持正版图书。

更多资源请访问:http://www.tushu007.com