

<<汶川8.0级地震图集>>

图书基本信息

书名：<<汶川8.0级地震图集>>

13位ISBN编号：9787502835439

10位ISBN编号：7502835431

出版时间：2009-5

出版时间：地震出版社

作者：中国地震局汶川地震现场指挥部 编

页数：132

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<汶川8.0级地震图集>>

内容概要

地震发生后,中国地震局迅即调集全国各地780名技术人员组成中国地震局汶川地震现场工作队(以下简称现场工作队),分赴四川、甘肃、陕西、重庆、云南、宁夏等地,会同地方政府和相关行业部门分成100多个灾害调查小组对6个省(自治区、直辖市)244个受灾县(区)的房屋、基础设施(包括生命线系统、水利设施)、企业、地震地质灾害等破坏情况进行了灾害调查,涉险地、凌绝境,行程达80余万km,调查面积超过50万km²,完成4150个调查点,2240个抽样点的震害调查工作,取得了丰富的第一手震害资料。

同时,还积极联系总参测绘局、中科院遥感所等有关单位开展了地震遥感资料分析处理,快速解译震区航空影像、卫星遥感影像的震害,对比研究震前影像,结合现场灾害调查资料,生成城市和乡村典型震害图(房屋、交通、滑坡、泥石流、堰塞湖等)、震前震后对比图和重灾区震害遥感解译成果图。

此图集客观、真实地记录了现场工作人员在震后第一时间采集的各种房屋建筑、基础设施、企业和地质灾害破坏现象和通过遥感资料解译的震害图像。

希望通过此图集的出版为大家提供一些基础资料,能进一步全面了解汶川地震的震害现象,更深入开展汶川地震的各项研究工作。

<<汶川8.0级地震图集>>

书籍目录

地震地质环境与强震活动背景地震现场应急工作房屋建筑震害XI度区X度区IX度区VIII度区VII度区VI度区基础设施震害地震地质灾害

<<汶川8.0级地震图集>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>