

<<武英殿>>

图书基本信息

书名：<<武英殿>>

13位ISBN编号：9787513400954

10位ISBN编号：7513400954

出版时间：2011-3

出版时间：紫禁城出版社

作者：故宫博物院 编

页数：372

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<武英殿>>

内容概要

《武英殿》一书凝结着维修工程的丰富成果，具有以下特色：

其一，系统地梳理了武英殿的历史，把文献、档案、历史照片等资料与现场勘察的发现结合起来，建立了武英殿建筑的信史。

其二，对武英殿中每一座建筑进行勘察、实测，分析了每一座建筑及其院落环境的古建筑法式特征，判定了它们的历史年代，阐述了它们的文物价值。

其三，从武英殿工程开始，故宫博物院第一次对故宫古建筑大木构件的树种进行科学鉴定，对其物理力学性质的演化进行研究。

木材残损状况的检测结果，对制订工程前期的设计方案提供了重要参考。

本书反映了这个科研课题的部分成果。

其四，对武英殿维修工程的总体部署和每一座建筑的维修情况进行详细的记录，把文物保护理念落实到工程技术的选择与实施的全过程中。

其五，总括了保护工程的各机构所积累的工程档案、记录，综合反映了各机构、各专业活动的成果。

其六，把这次修缮工程的竣工图和关于武英殿的重要历史文献、档案、图纸单独编辑成册，以《武英殿》(二)的形式公布于世，形成武英殿历史专档。

<<武英殿>>

书籍目录

凡例 五

第一章 武英殿综述

第一节 武英殿概况

一 武英殿在故宫的位置

二 武英殿院落的布局

第二节 武英殿的历史

一 明代的武英殿

二 明末清初过渡期的武英殿

三 清代的武英殿

四 明清两代武英殿建筑修缮与重建

五 古物陈列所时期的武英殿

第三节 故宫博物院对武英殿的保护与使用

一 武英殿的使用

二 古建筑的保护修缮

三 配合展览及办公需求的改建及增加基础设施

第四节 武英殿建筑群文物价值评估

第二章 武英殿保护维修工程概述

第一节 保护工程的基本原则和要求

一 制定武英殿保护工程原则和要求的依据

二 对武英殿文物价值的真实性和完整性的判断

三 武英殿保护工程的基本对策

四 武英殿保护工程的目标与任务

.....

第三章 武英殿各建筑保护维修工程实录

现状实测图图目

参考文献

后记

<<武英殿>>

章节摘录

版权页：插图：第一节 武英殿概况武英殿在故宫的位置从功能安排的角度考察，故宫的总体布局有这样四大部分：防御、外朝、内廷、衙署及服务机构。

防御部分由护城河、城墙和城门组成。

外朝由故宫古建筑群中轴线前半部的一系列门殿和中轴线东侧的文华殿、西侧的武英殿组成。

内廷位于外朝北部。

衙署及服务机构基本沿城墙内侧东、北、西三个狭长地带分布。

武英殿位于紫禁城内西南部，在连通西华门与熙和门的道路北侧。

紫禁城内金水河从城西北流经武英殿西，转至武英门前，再折而北，经武英殿东而东去。

武英殿北清代乾隆年间为内务府及造办处，20世纪中期该处建筑因坍塌殆尽而拆除。

南为清代雍正年间建的激筒处，即宫中消防机构。

西南坐落明代遗构南薰殿。

东有断虹桥，跨内金水河连接外朝西路通往内廷的要道。

西隔内金水河与成安宫相邻，1914年古物陈列所在咸安宫旧基改建文物库房，命名宝蕴楼。

现成安宫仅存宫门。

<<武英殿>>

编辑推荐

《故宫古建筑保护工程实录:武英殿1》是由紫禁城出版社出版的。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>